



PERUANOS
TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 16

FECHA 05-ABRIL-85 PROFUND. 5490

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

406-3

COMPANIA

BELCO

CONTRATISTA

SMDCO

DIRECCION

NEGritos

DIRECCION

EQUIPO

FECHA DE INICIO

21-03-85

REPORTE PARA

G. ULLANUEVA / J. TOLLY

REPORTE PARA

LUIS LEYTH

SECCION

DELG

NOMBRE DEL POZO Nº

406-3

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PERU

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO

(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

KH - CIE RUN 5/2

SUPERFICIE

PULG. A 640

PIES

HUECO

TANQUES

300

TAMANO BOMBA

PULG.

7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 160

DIAM. DE BROCA

Nº

2 7/8

INTERMEDIO

PULG. A 1700

PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

MODELO GD PY7

COLLARES

348

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

1E

PULG. A

—

PIES

—

BBL GOLPES (MIN.)

0.0557 120

PRESION DE CIRCULACION

1000

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

970

TIPO DE LODO

SALT SATURED POLIMER

BBL MIN.

6.6

CIRC. DEL FONDO MIN.

35/90

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques

Temperatura °F

PROPIEDADES

DEL LODO

TAMANO HRS / GUARDIA

TAMANO HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

12m

6pm

6AM

Profundidad, Pies:

R

5490

5490

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

R

10.3

10.3

Gradiente del Lodo

E

50

50

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

P

25

25

Viscosidad Plástica, Cps. °F

A

19

19

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

R

3/10

3/10

Formacion del Gel. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

R

11.5

11.5

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

W

3.8

3.8

Filtrado API (Mts/30 Min.)

A

2

2

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

S

1.4/2.2

1.6/2.2

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

H

130

130

Alcalinidad - Lodo (Ppm)

P

1/4

1/4

Alcalinidad - Filtrado (P/Ml)

I

6

6

Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps

PE

81

81

Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.

25

25

25

Cont. Arena (% por volumen)

13

13

Saludos (% por volumen)

1

6

6

Acete (% por volumen)

1

6

6

Agua (% por volumen)

1

6

6

Capacidad Azul de Maxileno (/)

25

25

25

CENTRIFUGA

DESAGUADOR

DESARENADOR

COSTO DIARIO

S/

274.88

COSTO ACUMULATIVO

S/ 17.738.62

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

10-5-11

VISCOSIDAD

40-50

FILTRADO

25

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRES. DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

☐ Dispersante

☐ CMC

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

Sacos

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos, o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

MARIO IBANEZ / HUIDOBRO

Dirección

6-49

Teléfono

TALARA

M. IBANEZ - A

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 274.88

PROFUNDIDAD 5490 PIES



Nº 15

AFI	ESTADO	PROVINCIA	POZO	S/
POZO			106-3	
NA				

Co	EQUIPO No. III
----	--------------------------

DIRECCION	NEGROS	DIRECCION	EQUIPO	21-03-85
				SECCION

NOMBRE DEL POZO N°	CAMPO O BLOQUE N°	LOCALIDAD DEL POZO	PAIS
L06-3	LOBITOS	TALARA	PERU

OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	CIFRAS DE CIRCULACION		
			TAMANO BOMBA	PULG.	VELOCIDAD ANULAR PIES/M

ACTIVIDAD ACTUAL	SUPERFICIE	HUECO	DE
RIH-REACON MVD	640	300	104
PULG. A	PIES	VOLUMEN CIRCUL.	BOMBA MARCA
			348

DIAM. DE BRACA	N°	INTERMEDIO	VOLUMEN	TOTAL	MODELO	COLARES
2 3/8		1700			GD PY7	
PULG.		PULG. A	PIES		BBL GOLPES GOLPES (MIN.)	PRESION DE CIRCULACION
		LINEA DE PRODUCCION				

DIAM. DE TUBERIA	TIPO	CIRC. DE FONDO	
4 1/2 PULG.	1E	PULG. A	PIES
DIAM. DE COWAR	LONGITUD	TIPO DE LODO	BBLS. MIN.

6 1/2 PULG.	970 RES	SALT SATURATED POLYMER	6-6	TOTAL MIN.
PROPIEDADES			EQUIPO	

Muestra de ☐ Salda ☐ Tanques		TAMAÑO		HRS. / GUARDIA		TAMAÑO		HRS. / GUARDIA	
Temperatura _____ °F		DEL LODO							
						DESQUIS- TADO			

Muestra Tomada, Hora	2m	6pm	6AM	CENTRIFUGA	✓	TAMIZ	✓
Profundidad, Pies	5490	5490	5490	DESGASIFICADOR	✓	TAMIZ VIBRADOR	✓

[illegible]

Gradiente del Lodo				S/L	2982.5	S/L	17965.77
Viscosidad del Embudo, Seg.	45	35	50				

Viscosidad Plástica, Cps.	95	25	25	PESO	5.11	VISCOSIDAD	50	FILTRADO	15
---------------------------	----	----	----	------	------	------------	----	----------	----

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	19	19	17	10.2 - 11	90-80	23
	3/10	3/10	3/10	AUTORIDAD	☒ OPERADOR POR ESCRITO	☒ CONTRATISTA

Formación del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.			10	11	11.5	☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO	
Ph: Papel	☐	Potenciámetro	☐	MATERIAL		TRATAMIENTO	
						12. 24 HORAS	

Filteado API (Min/30 Min.)	7	6	4	USADO	POR 24 HORAS		
°F				☐ Dispersante	Socos		

API HP-HT (Filtrado 30 mm.)	/	/	/	☐ CMC	Sacos
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2	2	2	8-8-22 21:00 MOO	

Alcalinidad - Lodo (Pn)	8	- KRETA
Alcalinidad - Filtrado (PI/Ml)	0.9% = 1.4 x 10 ⁵ / 2?	LDS CIRCULATION

[illegible]

Calcio ☐ Ppm.	Yodo ☐ Ppb.	240	240	240	PAR	LA	C	Suco	870
		114	114	114				Sacos	

Cont. Arena (% por volumen)	17	17	17	- CONDITION	Kg	MUD
Sólidos (% por volumen)	13	13	13			

Aceite (% por volumen)	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	☐	Gd.
Agua (% por volumen)	<u>94</u>	<u>93</u>	<u>81</u>	<u>LOR</u>	<u>LOR</u> SA X

Capacidad Azul de Maxileno (/)	20	25	25	7	☐	Días
----------------------------------	----	----	----	---	--------------------------	------

VCA- 410 buf.				1	NO	RUN	200g.
					□		

[illegible]

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinion.

ingeniero M. IBÁÑEZ / HUINOBRO

Dirección G-49


Teléfono TALARA.

M. IBANEZ, A

F I R M A

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2482.31 PROFUNDIDAD 5490 PIES

COSTO - SUMARIO 7-24 HORAS				Distribución de Tiempo			
Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo				
CAUSTICA	10	15.15	151.5	Perforando			
CAL	2	2.2	4.4	Viajes			
IMCO GEL	80	9.1	728.0	Servicio al Equipo			
STARFIX	10	21.31	213.1	Survey			
SAL	40	3.25	130.	INFORMACION DE BROCAS			
UNICAL	30	11.10	333.	TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
DIESEL	750	0.75	562.5				
STARLOSE	—	15.61	—				
MY LOSEL	10	16.08	160.8				
BARITINA	40	4.46	178.4				
CASARA GEE	10	2.06	20.6				



Nº 14

FECHA 03-ABRIL 85 PROFUND. 2435

AFI	ESTADO	PROVINCIA	POZO	S/
POZO Nº			406-3	

COMPANIA		BELCO		CONTRATISTA		S M D Co		III	
DIRECCION		NEGRITOS		DIRECCION		EQUIPO		FECHA DE INICIO	
REPORTES PARA		G. VILLANUEVA / J. TOLLY		REPORTES PARA		GLENN UPTON		21-03-85	
NOMBRE DEL POZO N°		LOG - 3		CAMPO O BLOQUE N°		LOGITOS		ESTADO O PROVINCIA	
OPERACION		FORROS		VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		TALARA		PERU	
ACTIVIDAD ACTUAL		SUPERFICIE		HUECO		TANQUES		CIFRAS DE CIRCULACION	
DR LG		PULG. A 640 PIES		285		300		TAMANO BOMBA PULG. 6 2	
DIAM. DE BROCA N°		INTERMEDIO		VOLUMEN CIRCUL.		TOTAL		BOMBA MARCA	
3 3/8 PULG.		PULG. A 1200 PIES		585		MODELO G D PY7		COLLARES 348	
DIAM. DE TUBERIA TIPO		LINEA DE PRODUCCION		—		BBL GOLPES GOLPES (MIN.)		PRESION DE CIRCULACION	
Y 1/2 PULG.		PULG. A — PIES		—		0.055 120		1500	
DIAM. DE COLLAR LONGITUD		TIPO DE LODO		BBL MIN.		CIRC. DEL FONDO MIN.		TOTAL MIN.	
6 1/2 PULG.		970 PIES		SALT SATURED POLIMER		66		35/40	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO			TAMAÑO HRS./GUARDIA				EQUIPO					
Temperatura _____ °F					CENTRIFUGA	DESAGUADOR	DESARENADOR	TAMANO	HRS./GUARDIA	DESFOUSTADOR	TAMIZ VIBRADOR	TAMANO	HRS./GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		12 M	6 PM	6 AM	/	/	/			/	/			
Profundidad, Pies:			5260	52'										
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		10.4	10.4	10.4										
Gradiente del Lodo					COSTO DIARIO \$/ 1882-88				COSTO ACUMULATIVO \$/ 14,981.44					
Viscosidad del Embudo, Seg. _____ °F		45.0	48	48	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO									
Viscosidad Plástico, Cps. _____ °F		25	26	25	PESO	VISCOSIDAD	FILTRADO							
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		18	20	19	10.5 - 11	40 - 45	25							
Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		3/10	3/10	3/9	AUTORIDAD	☒ OPERADOR POR ESCRITO ☒ REPRES. DEL OPERADOR				☐ CONTRATISTA ☐ OTRO				
Ph: Papel ☐ Potenciómetro ☐		11	11	11.5	MATERIAL USADO		TRATAMIENTO POR 24 HORAS							
Filtrado API (Mix/30 Min.)		4.0	4.0	4.0			☐ Dispersante	Sacos						
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) _____ °F		-	-	-			☐ CMC	Sacos						
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.		2	2	2			☐	Sacos						
Alcalinidad Lodo (Pn)		5	6	8			☐	Sacos						
Alcalinidad = Filtrado (PI/MI)		1.5/2.0	1.6/2.1	1.6/2.2			☐	Sacos						
Sal ☒ Ppm. Cloruros ☐ Ppm. ☒ Gps ☐ Gps		130	140	140			☐	Sacos						
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.		240	240	240			☐	Sacos						
Cont. Arena (% por volumen)		1/4	1/4	1/4			☐	Sacos						
Sólidos (% por volumen)		12	12	12			☐	Kg						
Aceite (% por volumen)		3	4	5			☐	Gál.						
Agua (% por volumen)		85	84	83			☐	Sa X						
Capacidad Azul de Maxilena (/)		25	25	25			☐	D f d s						
VCA =		fue/min												

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero MARIO IBÁÑEZ / HUIDOBRO
 Dirección G-49
 Teléfono TALARA

M. IBÁÑEZ A.

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1882.88 © PROFUNDIDAD 5435 PIES

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS				Distribución de Tiempo			
Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo				
CAUSTICA	11	15.15	166.65	Perforando			
CAL	2	2.20	4.40	Viojes			
IMCO GEL	23	9.10	209.30	Servicio al Equipo			
STARFIX	10	21.31	213.10	Survey			
SAL	85	3.25	276.25	INFORMACION DE BROCAS			
UNICAL	18	11.10	199.8				
DIESEL	1000	0.75	750.0	TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM
STARLOSE	2	15.61	31.22				
MAXLOJEL	2	16.08	32.16				
TOTAL PERILLING =							



PERUANOS

TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

N° 13

FECHA 02/04/85 PROFUND. 5083

API POZO N°	ESTADO	PROVINCIA	POZO	S/T

COMPANIA	Belco	CONTRATISTA	S.M.D.C.	EQUIPO N°	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	Equipo	FECHA DE INICIO	01/03/85
REPORTE PARA	VILLANUEVA/TOLLY	REPORTE PARA	GLENN UPTON	SECCION	DRILG.
NOMBRE DEL POZO N°	LOG-3	CAMPO O BLOQUE N°	Lobitos	LOCACION DEL POZO	TALARA
				ESTADO	PIURA
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL	SUPERFICIE PULG. A 1338 PIES	HUECO 272 TANQUES 300	TAMANO BOMBA 6 X 4	VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)	DE 164
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.	INTERMEDIO PULG. A 958 PIES	VOLUMEN CIRCUL. 572 TOTAL	BOMBA MARCA 12-7 120	COLLARES	348
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.	TIPO IF LINEA DE PRODUCCION		MODELO 0.0557 120	PRESION DE CIRCULACION	1500 32
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG.	LONGITUD 910 PIES	TIPO DE LODO SALT SATURATED POLYMER	BBL GOLFES (MIN.)	CIRC. DEL FONDO MIN.	84
			BBL MIN. 6.6 281	TOTAL MIN.	84

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO			EQUIPO			
Temperatura °F				TAMANO	HRS. / GUARDIA	TAMANO	HRS. / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	08.00	18.00	04.00	CENTRIFUGA	☒	DESQUIS-TADOR	☒
Profundidad, Pies:	4700	4840	5083	DESGAS-FICADOR	☒	TAMIZ VIBRADOR	☒
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.3	10.2	10.3	DESARENA-DOR	☒		
Gradiente del Lodo	.535	.530	.535	COSTO DIARIO \$	1324.8	COSTO ACUMULATIVO \$	13,098.56
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	42	45	45	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO			
Viscosidad Plástico, Cps. °F	24	25	25	PESO	VISCOSIDAD	FILTRADO	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	18	14	14	AUTORIDAD	☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA		
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	2/6	3/5	3/6	☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO			
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐	11.0	11.5	11.5	MATERIAL USADO	TRATAMIENTO POR 24 HORAS		
Filtrado API (Mts/30 Min.)	3.0	3.0	3.0	☐ Dispersante	Sacos		
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	-	-	-	☐ CMC	Sacos		
Coke n/32" en API ☐ o API API-HT.	2	2	2	☐ Llego 1/8	Sacos		
Alcalinidad - Lodo (Ppm)	4.2	5	5	☐ 120	Sacos	IMCO GEL	
Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)	11.6	12.18	11.4	☐ 160	Sacos	SAL	
Sol ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm Gps	140,000	140,000	140,000	☐ 40	Kg.	STAR FIX	
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb	250	240	240	☐ 40	Gal.	STAR FIX	
Cont. Arena (% por volumen)	14	14	14	☐	Sa X		
Solidos (% por volumen)	12	12	12	☐	D f a s		
Acete (% por volumen)	5	5	5	☐			
Agua (% por volumen)	83	83	83	☐			
Capacidad Azul de Metileno (/)				☐			
UC =	410			☐			

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

DIRECCION

Teléfono

Antonio GIANETTI / Abdo Huilobro
BLOCK MILITAR HF
TALARA

FIRMA


COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

1324.8 PROFUNDIDAD 5083 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda (AIST)	20	15.15	303.00	Perforando ☒
CAL	2	2.20	4.40	Viajes ☒
IMCO GEL	25	9.10	227.50	Servicio al Equipo ☒
STAR FIX	30	21.31	639.30	Survey ☒
CASCARA CAPE	10	2.06	20.60	
SAL	40	3.25	130.00	
INFORMACION DE BROCAS				
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.	

REMARK: DRILLING / LOST CIRCULATION @ 4570 HWD weight 10.4 @

10.2 / DRILLING / FORMATION SAND



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 12

FECHA 01/04/85

PROFUND.

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA Beleo		CONTRATISTA S.M.D.C.		EQUIPO Nº III	
DIRECCION NEGRITOS		DIRECCION Equipo		FECHA DE INICIO 01/03/85	
REPORTE PARA VILLANUEVA / TOLLY		REPORTE PARA Luis LEYTHS		SECCION DRLO	
NOMBRE DEL POZO Nº L06-3		CAMPO O BLOQUE Nº Lobitos		LUCACION DEL POZO TALARA	
				ESTADO O PROVINCIA Piura	
OPERACION		FORROS		VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	
ACTIVIDAD ACTUAL DRLO		SUPERFICIE 13 3/8		HUECO 247 TANQUES 300	
DIAM. DE BROCA 4 1/8 PULG. Nº 11		PULG. A 9 5/8 PIES		TAMANO BOMBA 6 x 4 PULG.	
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG. TIPO IF		PULG. A 9 5/8 PIES		BOMBA MARCA 60	
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG. LONGITUD 970 PIES		PULG. A - PIES		MODELO 72-4	
		TIPO DE LODO SALT SANDRED POLYMER		BBL GOLFES GOLFES (MIN.) 0.0557 120	
				BBL MIN. 6.6 280.5	
				VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 164	
				COLLARES 348	
				PRESION DE CIRCULACION 39	
				CIRC. DEL FONDO MIN. 82	
				TOTAL MIN. 82	


Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO	
Temperatura _____ °F				TAMANO HRS / GUARDIA TAMANO HRS / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		08.00 12.00 04.00		CENTRIFUGA ☒	
Profundidad, Pies:		4260 4460 4625		DESGASIFICADOR ☒	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		10.2 10.3 10.3		DESARENADOR ☒	
Gradiente del Lodo		.530 .535 .535		COSTO DIARIO \$/ 1,142.05	
Viscosidad del Embudo, Seg. _____ °F		49 42 42		COSTO ACUMULATIVO \$/ 11,773.76	
Viscosidad Plástica, Cps. _____ °F		25 20 24		ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		19 16 18		PESO VISCOSIDAD FILTRADO	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		4/10 0/5 2/5		AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA	
Ph: Papel ☐ Pieplométrico ☐		10.5 11.5 11.5		☐ REPRESENTACION DEL OPERADOR ☐ OTRO	
Filtrado API (Mts/30 Min.)		3.9 3.2 3.6		MATERIAL USADO	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) _____ °F		- - -		TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.		2 2 2		☐ Dispersante Sacos	
Alcalinidad Lodo (Pn)		4 6 5		☐ CMC Sacos	
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)		9/1.2 1.4/2 1.6/2.2		☐ Llego's Sacos	
Sol ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm.		14000 14500 14500		☐ Sacos	
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.		200 240 240		☐ 60 SX Sacos CAUSTIC SODA	
Cont. Arena (% por volumen)		1/4 1/4 1/4		☐ 30 SX Sacos STAR FIX	
Sólidos (% por volumen)		13 12 12		☐ Kg.	
Aceite (% por volumen)		5 5 5		☐ Gal.	
Agua (% por volumen)		82 83 83		☐ Sa X	
Capacidad Azul de Maxileno: (/)				☐ Días	
Vc =		397 feet/min			

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos, o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero **Antonio Giamatti, J. SEMINARIO**
Dirección **Block MILITAR 4F**
Teléfono **TALARA**

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN **1,142.05** PROFUNDIDAD _____ PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODA CAUST.	15	15.15	227.25	Perforando
CAL	2	2.20	4.40	Viajes
IMCO GEL	10	9.10	91.00	Servicio al Equipo
SAL	60	3.25	195.00	Survey
STAR-LOX	40	15.61	624.4	
INFORMACION DE BROCAS				
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM	
REMARKS & DRILLING / SURVEY / CLEAN	SAND TRAMP			
MIXING MOD AND DRILLING / FORMATION SAND AND				
SHALE				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 11

FECHA 31/03/85

PROFUND.

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D.C.

EQUIPO Nº

JII

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

01/03/85

REPORTE PARA

VILLANUEVA TOLLY

REPORTE PARA

Luis LEYTH

SECCION

DELTA

NOMBRE DEL POZO Nº

LOG-3

CAMPO O BLOQUE Nº

Lobitos

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DRILG.

SUPERFICIE

PULG. A 1338

HUECO

223

TANQUES

300

TAMANO BOMBA

6 X

PULG.

4

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 158

DIAM. DE BROCA

47/8

Nº

10

INTERMEDIO

PULG. A 9801401

VOLUMEN CIRCUL.

523

TOTAL

BOMBA MARCA

60

COLLARES

332

DIAM. DE TUBERIA

41/2

TIPO

IF

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A

PIES

BBL GOLPES GOLPES (MIN.)

0.0557

116

PRESION DE CIRCULACION

37

DIAM. DE COLLAR

61/2

LONGITUD

970

TIPO DE LODO

SALT SATURATED POLYMER

BBL MIN.

271

CIRC. DEL FONDO MIN.

82

TOTAL MIN.

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO

TAMANO HRS/GUARDIA

TAMANO HRS/GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 12.00 04.00

Profundidad, Pies:

3800 3810 4162

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.9 10.1 10.2

Gradiente del Lodo

.514 .525 .530

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

46 43 46

Viscosidad Plástica, Cps. °F

21 25 26

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

16 14 19

Formación del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.

2/5 3/4 3/4

Ph: Papel ☐ Potenciómetro ☐

11.0 11.5 11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

4.8 4.0 4.0

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

- - -

Coke n/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

5 4.4 4.2

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

1/1.6 1/2 1/4

Sol ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps

130000 145000 145000

Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.

240 250 240

Cont. Arena (% por volumen)

1/4 1/4 1/4

Sólidos (% por volumen)

11 12 12

Acete (% por volumen)

5 5 5

Agua (% por volumen)

84 83 83

Capacidad Azul de Maxileno (/)

409

CENTRIFUGA

DESAGUADOR

DESARENADOR

DESAGUADOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO \$/ 958.9

COSTO ACUMULATIVO \$/ 10,631.71

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRESENTACION DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO
POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

* Los recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

José Antonio Ni / J. SCHINARIO

Dirección

Block MILITAR 4F

Teléfono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

958.9

© PROFUNDIDAD 1162 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Boda Quet.	12	15.15	181.80	Perforando 1
Z. Gel	5	9.10	45.50	Viajes 1
SAL	80	3.25	260.00	Servicio al Equipo
MT-Lo-JEL	20	16.08	321.60	Survey
Diesel	200 GAL.	.75	150.00	
INFORMACION DE BROCAS				
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM	
REMARKS & DRILLING				
clean SAND TRAMP				
FORMATION SHALE AND SAND				



PERUANOS

TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

N° 10

FECHA 30/03/85

PROFUND. 3734

API
POZO
N°

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Beleo

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO N°

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

20/03/85

REPORTE PARA

VILLANUEVA TOLLY

REPORTE PARA

Luis LEVTH

SECCION

BRL9.

NOMBRE DEL POZO N°

L06-3

CAMPO O BLOQUE N°

Lobitos

LUGAR DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

SUPERFICIE

HUECO

TANQUES

TAMANO BOMBA

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DIAM. DE BROCA

N°

PULG. A

INTERMEDIO

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

MODELO

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DIAM. DE TUBERIA

PULG.

PULG. A

LINEA DE PRODUCCION

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BBL GOLFES GOLPES (MIN.)

MODELO

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DIAM. DE COLLAR

PULG.

PULG. A

TIPO DE LODO

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BBL GOLFES GOLPES (MIN.)

MODELO

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °FPROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO

TAMANO HRS/GUARDIA

TAMANO HRS/GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 13.00 04.00

Profundidad, Pies:

3310 3600 3734

Peso ☐ Lbs/Galon ☐ Lbs/Pies

9.7 9.8 9.9

Gradiente del Lodo

.504 .509 .514

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

48 45 45

Viscosidad Plástica, Cps. °F

22 20 21

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

18 16 17

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

4/10 3/4 3/8

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

11.0 11.5 11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

5.2 4.2 4.0

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

- - -

Cake 1/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 3

Alcalinidad Lodo (Ppm)

5 4.4 4.2

Alcalinidad Filtrado (P/Ml)

11.2 11.2 12.2

Sol ☐ Ppm ☐ Gps ☐ Ppm ☐ Gps

135000 140000 149000

Calcio ☐ Ppm ☐ Gps ☐ Ppm ☐ Gps

260 240 240

Cont. Arena (% por volumen)

1/4 1/4 1/4

Solidos (% por volumen)

10 10 11

Aceite (% por volumen)

3 4 5

Agua (% por volumen)

87 86 84

Capacidad Azul de Masileno (/)

367

* Las recomendaciones aqui indicado no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinion.

Ingeniero

Antonio Gianotti

Direccion

Block MILITAR 4E

Telefono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

1132.5

PROFUNDIDAD 3734 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODA C.	12	15.15	181.80	Perforando ☒
TRACO GEL	4	9.10	63.70	Viajes ☒
SALT	80	3.25	260.00	Servicio al Equipo ☒
MY-Lo-Jel	25	16.08	402.00	Survey ☒
DIESEL	300 GAL	.75	225.00	

INFORMACION DE BROCAS


TIPO

REDUCTORES

PESO

RPM.

REMARKS: Drilling to 3734/POOH for change to bit



PERUANOS
TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 9

FECHA 29/03/85 PROFUND. 3205

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Beleo

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NeGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

21/03/85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

Glenn UPTON

SECCION

ORLO

NOMBRE DEL POZO Nº

LOG-3

CAMPO O BLOQUE Nº

Lobitos

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DRILLING

SUPERFICIL

PULG. A 1308 @ 1300 PIES

HUECO

TANQUES

TAMAÑO BOMBA

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DIAM. DE BOMBA

7 7/8 PULG.

Nº

9

PULG. A 938 @ 1701 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

60

COLLARES

321

DIAM. DE TUBERIA

4 1/2 PULG.

TIPO

IF

LINEA DE PRODUCCION

BBL GOLPES GOLPES (MIN.)

0.0557 112

PRESION DE CIRCULACION

21

DIAM. DE COLLAR

6 1/2 PULG.

LONGITUD

940 PIES

TIPO DE LODO

SALT SATURATED POLYMER

BBLS MIN.

6.24

CIRC. DEL FONDO MIN.

46

Muestra de ☐ Sólida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES
DEL LODO

TAMAÑO HRS / GUARDIA

TAMAÑO HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 12.00 04.00

Profundidad, Pies:

2230 2860 3205

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.6 9.5 9.6

Gradiente del Lodo

.499 .494 .499

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

48 46 47

Viscosidad Plástica, Cps. °F

22 20 20

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

17 16 17

Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

3/7 3/6 3/4

Ph: Papel ☐ Potenciómetro ☐

11.0 11.0 11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

6 5.0 4.8

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

- - -

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad Lodo (Ppn)

6 5 5

Alcalinidad Filtrado (P/Ml)

1.2/2 1.1/9 1.4/2

Sal ☐ Ppm. ☐ Gps. Cloruros ☐ Ppm. ☐ Gps.

130000 140000 140000

Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

280 260 240

Cont. Arena (% por volumen)

1/4 1/4 1/4

Sólidos (% por volumen)

10 10 10

Aceite (% por volumen)

4 4 4

Agua (% por volumen)

86 86 86

Capacidad Azul de Metileno (/)

Velocidad CRITICA =

318

CENTRIFUG

DESCALIFICADOR

DESARENADOR

COSTO DIARIO \$/ 876.7

COSTO ACUMULATIVO \$/ 8,590.31

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRES. DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐ Llegos

Sacos

☐

Sacos

☐ 200 sz

Sacos

SAL

☐ 120 sz

Sacos

UNI-CAL

☐ 4 sz

Kg.

ALUMINIO

☐ 120 sz

Gal.

INCO GEL

☐

Sa X

☐

D / a s

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Gironi / J. SEMINARIO

Dirección

Block MILITAR 4F

Teléfono


TALARA

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 876.7

PROFUNDIDAD 3205 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda Caust.	10	15.15	151.50	Perforando
Mesero Gel	10	6.32	63.2	Viajes
SALT	80	3.25	260.00	Servicio al Equipo
STAR FIX	-	-	-	Survey
MY-LO-JEL	25	16.08	402.00	
				INFORMACION DE BROCCAS
		TIPO	REDUCTORES	PESO
				RPM
REMARKS: RIN AND DRILLING / CLEAN SAND TRAMP / FORMATION SAND SHALE				



REPORTE DE LODO

N°

8

FECHA 28-MAR-85

PROFUND. 2250

AFI
POZO
N°

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

LOG-3

EQUIPO N°

111

COMPANIA

SELCO

CONTRATISTA

S.M.D.C.

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

EQUIPO

FECHA DE INICIO

21-03-85

REPORTE PARA

G. VILLANUEVA / J. DOLLY

REPORTE PARA

GLENN UPTON

SECCION

DRLG

NOMBRE DEL POZO N°

LOG-3

CAMPO O BLOQUE N°

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PERU

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO

(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DELO D.D

SUPERFICIE

PULG. A 140

PIES

HUECO

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

PULG.

4

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 158

DIAM. DE BOCAL

N°

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

PULG. A 1700

PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

MODELO

G.D.P.V.

BBL GOLPES (MIN.)

140

PRESION DE CIRCULACION

1000

CIRC. DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

TOTAL MIN.

Muestra de ☐ Salida ☐ TanquesTemperatura ☐ of

PROPIEDADES

DEL LODO

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

Profundidad, Pies:

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

Gradiente del Lodo

Viscosidad del Embudo, Seg.

Viscosidad Plástica, Cps.

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

Filtrado API (Mix/30 Min.)

API MP-HT (Filtrado 30 Min.)

Coke n/32" en API ☐ o API API-HT.

Alcalinidad Lodo (Ppm)

Alcalinidad Filtrado (P/Ml)

Sal ☐ Ppm ☐ GpsCloruros ☐ Ppm ☐ GpsCalcio ☐ Ppm ☐ Gps

Cont. Arena (% por volumen)

Solidos (% por volumen)

Aceite (% por volumen)

Agua (% por volumen)

Capacidad Azul de Maxilene (/)

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESARENADOR

DESOLIGATOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO

S/ 1501.03

COSTO ACUMULATIVO

S/ 7663.61

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

9.5-10

VISCOSIDAD

40-150

FILTRADO

26

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO☐ CONTRATISTA☐ REPRES. DEL OPERADOR☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

Dfos

☐☐



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 6

FECHA 26 MARZ-85 PROFUND. 1212

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/I

406-3

COMPANIA BELCO		CONTRATISTA SMD Co		EQUIPO Nº III	
DIRECCION NEGRITOS		DIRECCION EQUIPO		FECHA DE INICIO 21-3-85	
REPORTE PARA G. VILLANUEVA / J. TOLLY		REPORTE PARA LUIS LEYTH		SECCION DRLG	
NOMBRE DEL POZO Nº LQ6-3		CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS		LOCALACION DEL POZO TALARA	
OPERACION		FORROS		ESTADO O PROVINCIA PERU	
ACTIVIDAD ACTUAL INST BCP		SUPERFICIE PULG. A 640 PIES		VOLUMEN DE LODO (BARRILES) HUECO TANQUES 250	
DIAM. DE BRACA Nº 7 7/8 PULG.		INTERMEDIO PULG. A 1200 PIES		TAMANO BOMBA PULG. 8	
DIAM. DE TUBERIA Nº 4 1/2 PULG.		LINEA DE PRODUCCION PULG. A — PIES		BOMBA MARCA MODELO 80 PY7	
DIAM. DE COLLAR Nº 6 1/2 PULG.		TIPO DE LODO L GNOSULFONATO		BBL GOLPES (MIN.) 0.0547 140	
LONGITUD PIES				BBL MIN. 7-6 322	
				VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE	
				COLLARES	
				PRESION DE CIRCULACION 1000	
				CIRC. DEL FONDO MIN.	
				TOTAL MIN.	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO	
Temperatura °F				TAMANO HRS / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		12m 18pm 6am		CENTRIFUGA DESGASIFICADOR DESARENADOR	
Profundidad, Pies:		9.2 9.3		DESEQUISTADOR TAMIZ VIBRADOR	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies				COSTO DIARIO \$/ 2,754.81	
Gradiente del Lodo		C		COSTO ACUMULATIVO \$/ 5,370.56	
Viscosidad del Embudo, Seg. °F		48 E 48		ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Viscosidad Plástica, Cps. °F		16 16		PESO 9-9.5 VISCOSIDAD 40-50 FILTRADO C8	
Punto de Fluencia (Lbs/100-Pies.)		9 M 9		AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		3/8 E 3/8		☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO	
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		11 N 11		MATERIAL USADO	
Filtrado API (Mts/30 Min.)		8 8		TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F		/ T /		☐ Dispersionte Sacos	
Cake n/32 en API ☐ o API API-HT.		2 2		☐ CMC Sacos	
Alcalinidad Lodo (Ppn)		4 4		☐ Sacos	
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)		1.4/1.8 1.4/1.8		☐ Sacos	
Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps		20,000 N 20,000		☐ Sacos	
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.		280 280		☐ Sacos	
Cont. Arena (% por volumen)		1/4 G 1/4		☐ Sacos	
Solidos (% por volumen)		8 8		☐ Kg	
Aceite (% por volumen)		6 6		☐ Gal.	
Agua (% por volumen)		86 86		☐ So. X	
Capacidad Azul de Maxileno (/)				☐ Dias	
VCA		2011 p.m.		☐	
				☐	
				☐	

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos, o sus agentes y son dados unicamente como opinión.

Ingeniero MARIO IBÁÑEZ AVILA

Dirección G-49

Teléfono TALARA


M. IBÁÑEZ A.

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN. 2,754.81

PROFUNDIDAD 1212 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo	
SODA CAUST	20	15.15	303	Perforando	
MEXCO OEL	60	6.32	379.2	Viajes	
STARFIX	20	21.31	426.2	Servicio al Equipo	
UNICAL	40	11.10	444	Survey	
DIESEL	1000	0.75	750	INFORMACION DE BROCAS	
STARLOSE	-	15.61	-	TIPO	REDUCTORES
SODA ASH	3	17.83	53.61	PESO	RPM
SAL	120	3.25	390		
CAL	4	2.2	8.8		
- LOSS	CIRCULACION		7 AM	COND	1770N
- RUN	CSG 9 7/8				MUD
- PERFORADO	A				



PERUANOS

TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 5

FECHA 25-MAR-85 PROFUND. 1712

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

406-3

COMPANIA BELCO		CONTRATISTA S.M.D. Co		EQUIPO Nº III	
DIRECCION NEGRITOS		DIRECCION EQUIPO		FECHA DE INICIO 21-3-85	
REPORTE PARA G. VILLANUEVA - J. TOLLY		REPORTE PARA LUIS LEITH		SECCION ISRL 6	
NOMBRE DEL POZO Nº LO 6-3		CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS		LOCACION DEL POZO TALARA	
ESTADO O PROVINCIA PERU		OPERACION		FORROS	
ACTIVIDAD ACTUAL 1200H (2565/58)		SUPERFICIE 640		PULG. A 640	
DIAM. DE BROCA		INTERMEDIO		PULG. A	
DIAM. DE TUBERIA		TIPO IF		PULG. A	
DIAM. DE COLLAR		LONGITUD		TIPO DE LODO LIGNOSULFONATO	
VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		HUECO		TANQUES 250	
VOLUMEN CIRCUL.		TOTAL		TAMAÑO BOMBA 6	
BOMBA MARCA		MODELO GD PV3		PULG. 7	
BBL GOLPES		GOLPES (MIN.) 140		VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) 62	
BBL MIN.		322		COLLARES 89	
PRESION DE CIRCULACION 1800		CIRC. DEL FONDO MIN.		TOTAL MIN.	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO	
Temperatura		TAMAÑO		HRS. / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		12m 18pm 6AM		CENTRIFUGA ☒	
Profundidad, Pies:		9.4 9.4		DESGASIFICADOR ☒	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		R		DESARENADOR ☒	
Gradiente del Lodo		48 50		COSTO DIARIO \$/ 671.11	
Viscosidad del Embudo, Seg.		16 17		COSTO ACUMULATIVO \$/ 2615.79	
Viscosidad Plástica, Cps.		1 9 9		ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		11 11.5		PESO 9-9.5	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		11 11.5		VISCOSIDAD 40-50	
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		11 11.5		FILTRADO < 8	
Filtrado API (Mts/30 Min.)		11 11.5		AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA ☐ OTRO	
API MP-HT (Filtrado 30 Min.)		11 11.5		MATERIAL USADO	
Cake n/32" en API ☐ API API-HT.		11 11.5		TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
Alcalinidad - Lodo (Pn)		11 11.5		☐ Dispersante	
Alcalinidad - Filtrado (P/MI)		11 11.5		☐ CMC	
Sal ☐ Ppm ☐ Gps		11 11.5		☐	
Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps		11 11.5		☐	
Calcio ☐ Ppm		11 11.5		☐	
Yodo ☐ Ppb		11 11.5		☐	
Cont. Arena (% por volumen)		11 11.5		☐	
Solidos (% por volumen)		11 11.5		☐	
Aceite (% por volumen)		11 11.5		☐	
Agua (% por volumen)		11 11.5		☐	
Capacidad Azul de Metileno (/)		11 11.5		☐	

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero **MARIO IBÁÑEZ AVILA**
 Dirección **G-49**
 Teléfono **TALARA**

M. IBÁÑEZ. A
 FIRMA


COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 671.11 PROFUNDIDAD 1712 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODACAUSTIC	7	15.15	106.05	Perforando
NAC. GEL	20	2.05	41.00	Viajes
MESUCCO GEL	10	6.32	63.2	Servicio al Equipo
STAR FIX	6	21.31	127.86	Survey
UNICAL	30	11.10	333	
DIPSEL	—	8.75	—	

INFORMACION DE BROCAS

TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM

- DRILLING ON POOH FOR NEW ASS.
 - LOSS CIRCULATION 3AM CONDITION MUD.



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 4

FECHA 24/03/85

PROFUND.

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Beleo

CONTRATISTA

S.M.D.C.

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

REPORTE PARA

V. LLANUEVA / TOLLU

REPORTE PARA

Luis LEYTH

SECCION

SRLO

NOMBRE DEL POZO Nº

LO6-3

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL
DRILLING

SUPERFICIE

PULG. A 13.28 600 PIES

HUECO

159

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 x 4

PULG.

4

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 61

DIAM. DE BROCA

12 1/4 PULG.

Nº 6

INTERMEDIO

PULG. A

PIES

VOLUMEN CIRCUL.

459

TOTAL

BOMBA MARCA

PC-3

COLLARES

43

DIAM. DE TUBERIA

4 1/2 PULG.

TIPO

TF

PULG. A

PIES

MODELO

0.0547 140

PRESSION DE CIRCULACION

19

DIAM. DE COLLAR

6 1/2 PULG.

LONGITUD

554 PIES

TIPO DE LODO

SPUD MUD

BBL. MIN.

4.6

322

CIRC. DEL FONDO MIN.

60

Muestra de ☐ Salida ☐ Tonques
Temperatura of

PROPIEDADES
DEL LODO

TAMAÑO HRS / GUARDIA

TAMAÑO HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 18.00 05.00

Profundidad, Pies:

810 930 1130

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.1 9.2 9.3

Gradiente del Lodo

.473 .478 .483

Viscosidad del Embudo, Seg.

43 45 45

Viscosidad Plástico, Cps.

14 15 16

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies)

8 9 9

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.

2/6 3/5 3/8

Ph: Papel ☐ Potenciámetro ☐

10.5 11.0 11.0

Filtrado API (Mts/30 Min.)

10 8 8

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) of

- - -

Cake n/32 en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

1.6 2 2.2

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

9/12 11/12 11/14

Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps

21,000 20,000 20,000

Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.

240 200 200

Cont. Arena (% por volumen)

1/4 1/4 1/4

Sólidos (% por volumen)

8 9 9

Acetate (% por volumen)

4 4 4

Agua (% por volumen)

88 87 87

Capacidad Azul de Metileno (/)

281 800/Min

CENTRIFUGA

DESAGLIFICADOR

DESARENADOR

COSTO DIARIO \$/ 614.97

COSTO ACUMULADO \$/ 1944.64

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRESENTANTE DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

Días

☐

☐

☐

☐

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión

Ingeniero

Antonio Giannotti

Dirección

Block 4F

Teléfono

TALARA

Antonio Giannotti B.
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 614.97 @ PROFUNDIDAD 1130 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda Ash	10	15.15	151.50	Perforando ☒
NAC GEL	30	2.65	81.50	Viajes ☒
Mexico GEL	40	6.32	252.8	Servicio al Equipo ☒
STAR FIX	7	21.31	149.17	Survey ☒

INFORMACION DE BROCAS

TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
REMARKS: Drilling with D/D bit 8 1/2" / P.O.H. for R.H.			
BIT 12 1/4" / Ream and Drilling			



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 3

FECHA 23/03/85

PROFUND. 730

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA Belco		CONTRATISTA S.M.D.Co		EQUIPO Nº III	
DIRECCION NEGRITOS		DIRECCION Equipo		FECHA DE INICIO 21/03/85	
REPORTE PARA VILLANUEVA TOLLY		REPORTE PARA GLENN UPTON		SECCION DRLO.	
NOMBRE DEL POZO Nº LOG-3		CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS		LOCACION DEL POZO TALARA	
				ESTADO O PROVINCIA PIURA	
OPERACION		FORROS:		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL D/D		SUPERFICIE 1335 60a PIES		TAMANO BOMBA 6 X 4	
DIAM. DE BROCA 12 1/4 PULG.		HUECO 92 TANQUES 300		VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 59	
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.		VOLUMEN CIRCUL. 392 TOTAL		BOMBA MARCA 63 MODELO PZ-7	
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG.		TIPO DE LODO SPUD MUD		PRESION DE CIRCULACION 12	
LONGITUD 568.35 PIES				CIRC. DEL FONDO MIN. 56	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO	
Temperatura °F				TAMANO HRS / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		08.00 18.00 05.00		DESAGUADOR	
Profundidad, Pies:		670 760 730		TAMIZ VIBRADOR	
Peso ☐ Lbs/Galon ☐ Lbs/Pies		9.1 9.1 9.1		COSTO DIARIO \$/ 973.17	
Gradiente del Lodo		.473 .473 .473		COSTO ACUMULATIVO \$/ 1,329.67	
Viscosidad del Embudo, Seg. °F		45 42 43		ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Viscosidad Plástica, Cps. °F		14 15		PESO VISCOSIDAD FILTRADO	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		7 8		AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		3/4 3/5		☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO	
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		10.5 11.0 11.0		MATERIAL USADO	
Filtrado API (Mts/30 Min.)		14.0 10.0		TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F		-		☐ Dispersante Sacos	
Coke n/32 en API ☐ o API API-HT.		2 2		☐ CMC Sacos	
Alcalinidad Lodo (Ppn)		2.4 3.2		☐ LLege Sacos	
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)		11.2 11.4		☐ 160 sz Sacos	
Sol ☐ Ppm. ☐ Gps. Cloruros ☐ Ppm. ☐ Gps.		20000 21000		☐ 80 sz Sacos	
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.		260 260		☐ 50 sz Sacos	
Cont. Arena (% por volumen)		1/4 1/4		☐ 70 sz Kg.	
Solidos (% por volumen)		8 8		☐ 6 sz Gal.	
Aceite (% por volumen)		-		☐ Sa X	
Agua (% por volumen)		92		☐ Dias	
Capacidad Azul de Metileno (/)		-			
Velocidad CRITICA		3.4 Feet/sec			
" " "		204 Feet/Min			

* Las recomendaciones aqui indicada no suponen que se esta infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinion.

Ingeniero **Antonio Gironzo**
DIRECCION **Block Militar 4 F**
Teléfono **TARA**

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 973.17 @ PROFUNDIDAD 730 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribucion de Tiempo
20 Sada C	20	15.15	303	Perforando ☒
NAC. GEL	100	2.05	205	Viajes ☒
Mexico GEL	50	6.32	316	Servicio al Equipo ☒
STAR FIX	7	21.31	149.17	Survey ☒
INFORMACION DE BROCAS				
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.	
REMARKS : DRILLING WITH D/D / ORIENT				



PERUANOS

TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 2

FECHA 22/03/84

PROFUND. 644

AFI.
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

21/03/84

REPORTE PARA

VILLANUEVA TOLLY

REPORTE PARA

Glen UPTON

SECCION

SRLB.

NOMBRE DEL POZO Nº

L06-3

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE

CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

CEMENT

SUPERFICIE

PULG. A 13 3/8 640 PIES

HUECO

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 X

PULG.

7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE

DIAM. DE BROCA

Nº

14

PULG.

1

INTERMEDIO

PULG. A - PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

MODELO PZ 60

COLLARES

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

4 1/2

PULG.

2 1/2

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A - PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BBL GOLPES GOLPES (MIN.)

0.0557 132

PRESION DE CIRCULACION

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

4 1/2

PULG.

PIES

TIPO DE LODO

6700 MUD

BBL MIN.

CIRC. DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN.

Muestra de ☐ Salida ☐ Tonques
Temperatura °FPROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO

TAMAÑO HRS/GUARDIA

TAMAÑO HRS/GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 13.00 04.00

Profundidad, Pies:

520 640 640

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.0 9.0

Gradiente del Lodo

5 .468 .468

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

43 45

Viscosidad Plástica, Cps. °F

e

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

A

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

W 10.5 10.5

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

Filtreado API (Mts/30 Min.)

API MP-HT (Filtreado 30 Min.) °F

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

Alcalinidad Lodo (Ppn)

Alcalinidad Filtreado (PI/MI)

Sol ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm. GpsCalcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

Cont. Arena (% por volumen)

Solidos (% por volumen)

Aceite (% por volumen)

Agua (% por volumen)

Capacidad Azul de Metileno (/)

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESARENADOR

COSTO DIARIO

S/ 356.5

COSTO ACUMULATIVO

S/ 356.5

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO☐ CONTRATISTA☐ REPRESENTACION DEL OPERADOR☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg

☐

Gal.

☐

S o X

☐

D (o s

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Giannotti

Dirección

Block MILITAR HF

Teléfono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 356.5 @ PROFUNDIDAD 356.5 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODA CAUST.	10	15.15	151.50	Perforando
NAC. BENIGNA	100	2.05	205.00	Viajes
				Servicio al Equipo

REMARKS: DRILLING @ 675 / SHORT TRIP
Pool for RTH CSG 13 3/8 / CEMENTING CSG @ 640

INFORMACION DE BROCAS

TIPO

REDUCTORES

PESO

RPM



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 1

FECHA 21/03/85

PROFUND. —

AFI POZO Nº	ESTADO	PROVINCIA	POZO	S/T

COMPANIA	Belco	CONTRATISTA	S.M.D. Co	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	Equipo	FECHA DE INICIO	21/03/85
REPORTE PARA	VILLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA	GLENN UPTON	SECCION	DRIG.

NOMBRE DEL POZO Nº	L06-3	CAMPO O BLOQUE Nº	LOBITOS	LOCACION DEL POZO	TALARA	ESTADO O PROVINCIA	PIURA
--------------------	-------	-------------------	---------	-------------------	--------	--------------------	-------

OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	CIFRAS DE CIRCULACION
ACTIVIDAD ACTUAL	SUPERFICIE	HUECO TANQUES	TAMAÑO BOMBA PULG.
DIAM. DE BROCA	PULG. A INTERMEDIO PIES	VOLUMEN CIRCUL. TOTAL	BOMBA MARCA
DIAM. DE TUBERIA	PULG. A LINEA DE PRODUCCION PIES		MODELO
DIAM. DE COLLAR	PULG. A TIPO DE LODO PIES		BBL GOLPES (MIN.)
			BBL MIN.

Muestra de	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Salida		TAMAÑO HRS / GUARDIA
Tanques		TAMAÑO HRS / GUARDIA
Temperatura °F		
Muestra Tomada, Hora	08.00 18.00 05.00	
Profundidad, Pies:	W W D	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	A A R	
Gradiente del Lodo		
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	T T I	
Viscosidad Plástica, Cps. °F	T T L	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies)	I I L	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.	N N I	
Ph: Papel ☐ Ppenciómetro ☐	G G N	
Filtrado API (Mis/30 Min.)		
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	M M S	
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	A A S	
Alcalinidad Lodo (Ppm)	T T A	
Alcalinidad Filtrado (Pi/Ml)		
Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps	T T W	
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.	R R A	
Cont. Arena (% por volumen)	I I A	
Solidos (% por volumen)	A A T	
Acete (% por volumen)	L L R	
Agua (% por volumen)		
Capacidad Azul de Metileno (/)		

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero Antonio GIANNO HI
DIRECCION BLOCK MILITAR 4F
Teléfono TALARA

ANTONIO GIANNO HI
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN PROFUNDIDAD PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
				Perforando
				Viajes
				Servicio al Equipo
				Survey
				INFORMACION DE BROCAS
				TIPO REDUCTORES PESO RPM