

DATOS DE POZO

NOMBRE DE POZO / CLASIFICACIÓN	LO6-33D / DEVELOPMENT
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
PROFUNDIDAD MEDIDA TOTAL, f	8150.0
PROFUNDIDAD VERTICAL TOTAL (TVD), f	4822.1
COMPAÑÍAS: OPERADORA / SERVICIOS	SAVIA / TGT LAB SAC
PAÍS / ESTADO / MUNICIPIO	PERU / PIURA
CAMPO	LOBITOS OFFSHORE
COORDENADAS DE SUPERFICIE	9 508 652.99 / 459 049.25
INICIO PERFORACIÓN	25-Jun-13
TERMINÓ PERFORACIÓN	01-Ago-13
INTERVALO REGISTRADO	461-8150 ft.
EQUIPO DE PERFORACIÓN	PEPESA 40
ELEVACIÓN DE LA MESA ROTARIA, f	50.00
ELEVACIÓN DEL TERRENO (GL), f	335.00
COORDENADAS DE FONDO	
GRUPO DE TRABAJO	G. CARDOZA/E. SANTISTEBAN/H. MONASTERIO
GEÓLOGO DE ÁREA	AUGUSTO ORTEGA
NOTA	



Tipos de Roca

	Esquisto		Arcilla		Limolita
	Arenisca		Conglomerado		Arena
	Caliza		Dolomita		Argilita
	Filita		Pizarra		Cuarcita
	Intrusiva		Cuarzo		Anhidrita
	Esquisto		Volcánica		Toba
	Brecha Volcánica		Otros		

Abreviaciones de Lodo

MW	Peso de Lodo (ppg)
V	Viscosidad (Sec/qt)
PV	Viscosidad Plástica (cp)
YP	Punto de Cedencia (lb/100ft^2)
WL	Filtrado (cc)
Gel	Gel (10 sec/10 min)
MC	Torta (API)
Sal	Salinidad (mg/l)
pH	Potencial de Hidrógeno (pH)
Rm	Resistividad de Lodo (Ohm*m)
Rmf	Resistividad Filtrado (Ohm*m)
Rmc	Resistividad de la Torta (Ohm*m)
LC	Pérdida de Circulación (Bbls)
O/W	Relación Aceite / Agua (%)

Abreviaciones de Perforación

NB	Broca Nueva
ST	Viaje Corto
DST	Prueba de Pozo (DST)
LAT	Perforando Después de Viaje
WOB	Peso sobre la Broca (klbsf)
RPM	Revoluciones por Minuto (rpm)
PP	Presión de Bomba (psi)
SPM	Golpes de Bomba por Min. (spm)
GPM	Galones por Minuto
FG	Gas de Formación
TG	Gas de Viaje
GC	Gas de Conexión
SG	Gas de Suabeo
SWC	Corazón de Pared

Trazas

	ANHIDRITA		CALCITA		CHERT
	CLORITA		CARBÓN		DOLOMITA
	FELDESPATO		CALCITA FIBROSA		FÓSILES
	CLAUCONITA		YESO		HEMATITA
	ARCILLA F.		ÓXIDO DE HIERRO		CAOLINITA
	LIGNITO		CALIZA		LIMONITA
	MARGA		FALLA INVERSA		MICA
	MUSCOVITA		ÓPALO		PELLETS
	FOSFATOS		RESTOS DE PLANTAS		PIRITA
	BENTONITA		SIDERITA		ASFALTO
	FRAGMENTOS DE C...		FORAMINÍFEROS		GLAUCONITA

Símbolos Generales

	SWC con aceite		SWC sin aceite		Zapato de Revestimiento
	Falla Normal		Falla Inversa		Ganancia de Lodo
	Pérdida de Lodo		Cambio de Broca		Desviación
	Gas de Formación		Gas de Background		Gas de viaje o Suabeo
	Gas de Conexión		Gas H2S		Gas CO2

Manifestaciones de Aceite

	MUY POBRE (10%)		POBRE (25%)		REGULAR (50%)
	BUENO (75%)		MUY BUENO (100%)		

Muestra Contaminada

	MUY BAJO (10%)		BAJO (10-30)%		MODERADO (30-50)%
	ALTO (50-70)%		MUY ALTO (>70)%		

















