

Oficina principal
Av. Rivera
Navarrete 501,
Piso 11, San Isidro
Lima-Perú
T (511) 513 7500
F (511) 441 4217

Oficina Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos,
Talara-Perú
Apartado 5-C Talara
T (51) (073) 284 000
F (51) (073) 393 137

SAVIA Perú S.A.
www.saviaperu.com

Perúpetro
RECEPCION

CARGO

14 FEB 24 12:12



SAVIA
PERÚ

DEM-00007-2014

DEVM-011-2014

San Isidro, 24 de Febrero del 2014

Señores

PERUPETRO S.A.

San Borja

Atención: Gerente General

De nuestra consideración:

De acuerdo al contrato de operaciones suscrito por **SAVIA PERU S.A con PETROPERU S.A**
Adjuntamos a la presente la información digital y copia impresa de los registros eléctricos del
Pozo SAVIA-24-LO6-34D. Perforado en el área de Lobitos.

REGISTRO	ESCALA	INTERVALO	COMPAÑIA
Resistivity Lineal Log	2"	5013'-8128.18'	Weatherford
Resistivity Lineal Log	5"	5013'-8128.18'	Weatherford
Resistivity Logarithmic log	2"	5013'-8128.18'	Weatherford
Resistivity Logarithmic log	5"	5013'-8128.18'	Weatherford
Gamma Ray Log	2"	5013'-8069.81'	Weatherford
Gamma Ray Log	5"	5013'-8069.81'	Weatherford
Nuclear Log	2"	5013'-8097.82'	Weatherford
Nuclear Log	5"	5013'-8097.82'	Weatherford
Caliper Log	2"	5013'-8095.84'	Weatherford
Caliper Log	5"	5013'-8095.84'	Weatherford
Composed Logarithmic Log	2"	5013'-8128.18'	Weatherford
Composed Logarithmic Log	5"	5013'-8128.18'	Weatherford
Compact Micro Imager CMI Fracture	1/500	6900'-8133.20'	Weatherford
Compact Micro Imager CMI Interpretation	1/20	6900'-8133.20'	Weatherford
CXD Rock Properties Interpretation	1/240	6900'-8133.20'	Weatherford
CXD Stoneley Interpretation	1/240	6900'-8133.20'	Weatherford

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Atentamente,

Pedro Alarcon Medina

Gerente Senior de Desarrollo

VD/HC/HJ

Copias: Sin copia

Adjunto: 18 registros + 1 CD