

PETRO-TECH
PERUANA S.A.**REPORT DE CAMPO**

ANULIVO DEL POZO

JAL.

A : Sub-Gerencia de Ingenieria

DE : Ing. Ricardo Cormán R.

ASUNTO : CEMENTACION ENTRE CASING DE 9 5/8" Y 5 1/2". POZO L016-9

FECHA : Julio 16, 1994

FECHA	HORA (da - a)	Descripción de Trabajos
16 JUL.	00.30-01.15	Salida del muelle Tortuga rumbo a plataf. L016, pozo L016-9.
	01.15-04.00	Terminó de sacar tubería e instalar válvula de baleo.
	04.00-05.00	HALLIBURTON-LOG instaló lubricador y preparó herramientas.
	05.00-07.30	Corrió registro GR-CCL de 6900' a 6700' y de 5900' a 5100'.
	07.30-08.30	Bajó calibrador hasta 5750'. Sacó
	08.30-09.30	Sentó tapón 5 1/2" a 5700'.
	09.30-12.00	Lleno el pozo con 130 Bbls. de agua. Presurizando con 400 psi y se tiene caída rápida de presión. Arreglan fugas de manifold del ranque de PETREX. Prueban pozo con 2500 p OK.
	12.00-12.45	Realizó 8 tiros de circulación a 5690'.
	12.45-15.30	Circulando con agua de mar de forros de 5 1/2" por anular de forros de 5 1/2" x 9 5/8" con 1200 psi en cabeza. Inicialmente sale poco crudo con lodo pesado y luego sólo lodo diluido con poco de gas y la presión bajó hasta 500 psi. Llegó barco Brazos Express y pegó a la plataforma.
	15.30-18.45	Con bombas de HALLIBURTON del Brazos Express se continuó circulando a un rate de 12 BMP.
	18.45-19.10	Bombeo 1000gls. de MCA al 7.5%, luego 1000 gls. de MUD FLUSH y se desplazó con 132 Bls. de agua.
	19.10-19.45	Acido actuando en el anular.
	19.45-20.05	Injectó 330 Bls. de agua de mar para desplazar y limpiar el anular
	20.05-20.40	Bombeo 1era. mezcla: 550 sxs de cemento de 12.1 LB/GL. Bombeo 2da. mezcla: 250 sxs de cemento de 15.6 LB/GL.
	20.40-21.15	Lavó líneas, colocó tapón negro y desplazó hasta 5600'.
	21.15	Cerró pozo por la de 5 1/2" y el anular 5 1/2" x 9 5/8". Inicia fraguado.
	21.30	Desarma líneas
	23.00	Rumbo a Talara.

FECHA: Julio 20, 1994

NOMBRE: Ricardo Cormán R.

FIRMA: