



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 22

FECHA 01/05/85

PROFUND. 6313

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NOGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

10.04.85

REPORTE PARA

VILLANUEVA/TOLLY

REPORTE PARA

Luis Leyth

SECCION

DELO

NOMBRE DEL POZO Nº

LOB-8

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

Pool

SUPERFICIE

PULG. A 1338 PIES

HUECO

339

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 X 4

PULG.

4

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 137

DIAM. DE BROCA

4 1/2 PULG.

Nº

13

INTERMEDIO

PULG. A 4518 1704 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

639

TOTAL

BOMBA MARCA

GP

COLLARES

290

DIAM. DE TUBERIA

4 1/2 PULG.

TIPO

IF

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A - PIES

MODELO

PZ-4

PRESION DE CIRCULACION

48

DIAM. DE COLLAR

6 1/2 PULG.

LONGITUD

947 PIES

TIPO DE LODO

SALT SATURATED POLYMER

BBL GOLFES (MIN.)

0.0553

CIRC. DEL FONDO MIN.

120

BBL S MIN.

5.3

TOTAL MIN.

224

Muestra de

Salida

Tanques

of

PROPIEDADES

DEL LODO

EQUIPO

TAMAÑO

HRS / GUARDIA

TAMAÑO

HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00

18.00

04.00

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESGASIFICADOR

TAMIZ

VIBRADOR

Profundidad, Pies:

6200

6313

6313

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

10.5

10.8

10.8

Gradiente del Lodo

.546

.561

.561

Viscosidad del Embudo, Seg.

45

54

60

Viscosidad Plástica, Cps.

23

25

26

COSTO DIARIO

S/ 2833.46

COSTO ACUMULATIVO

32,379.09

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

19

21

22

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

215

314

5110

Phi: Papel ☐ Potenciometro ☐

11.5

11.5

11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

4.0

3.4

3.0

API HP-HT (Filtrado 30 Min.)

-

-

-

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2

2

2

Alcalinidad Lodo (Prn)

4

8

9

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

1.4/2

1.6/3.1

1.8/2.3

Sal ☐ Ppm ☐ Gps ☐ Ppm ☐ Gps

18000

14000

14000

Calcio ☐ Ppm ☐ Yodo ☐ Ppb.

240

250

280

Cont. Arena (% por volumen)

14

14

14

Sólidos (% por volumen)

14

15

16

Aceite (% por volumen)

-

-

-

Agua (% por volumen)

86

85

84

Capacidad Azul de Maxileno (/)

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Giannotti / ALA 40

Dirección

BLOCK MILITAR - IF

Teléfono

TALARA

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2833.46

PROFUNDIDAD 6313 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo			
Soda Gásica	10	15.15	151.50	Perforando	1		
CAL	4	2.20	8.80	Viajes	1		
IMCO GEL	15	9.10	136.50	Servicio al Equipo	1		
MIL-PAC	8	82.42	659.36	Survey	1		
DESCO	10	25.93	259.30	INFORMACION DE BROCAS			
BAR	300	4.46	1338.00	TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
GRABITO	10	15.00	150.00				
SAL	40	3.25	130.00				

REMARKS 8 DRILLING @ 6313 / SHAR TRIP / R/H AND CIRCULATE / CUT GAS

10.5 @ 9.5 / INCREMENT BAR Mud weight 10.8 / CIRCULATE / SHAR TRIP / R/H



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 21

FECHA 30/04/85 PROFUND. 6040

API POZO Nº	ESTADO	PROVINCIA	POZO	S/

COMPANIA	Beleo	CONTRATISTA	S.H.D.Co	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	Equipo	FECHA DE INICIO	10-04-85
REPORTE PARA	VILLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA	Luis LENTH	SECCION	DRLG.
NOMBRE DEL POZO Nº	LOG - 8	CAMPO O BLOQUE Nº	LOBITOS	LOCACION DEL POZO	TALARA
				ESTADO O PROVINCIA	PIURA
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	CIFRAS DE CIRCULACION		
ACTIVIDAD ACTUAL	DRLG.	SUPERFICIE PULG. A 133/8 PIES	HUECO 394 TANQUES 300	TAMAÑO BOMBA PULG. 6 X 7	VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 137
DIAM. DE BOMBA 73/8 PULG.	Nº	INTERMEDIO PULG. A 95/8 1704 PIES	VOLUMEN CIRCUL. 624 TOTAL	BOMBA MARCA 6P MODELO PZ-7	COLLARES 290
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.	TIPO IF	LINEA DE PRODUCCION		BBL GOLPES GOLPES (MIN.) 0.0557 100	PRESION DE CIRCULACION 1600 44
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG.	LONGITUD	TIPO DE LODO SALT SATURATED POLYMER	BBL MIN. 234 5.5		CIRC. DEL FONDO MIN. 113

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Temperatura °F		TAMAÑO HRS / GUARDIA TAMAÑO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	08.00 18.00 04.00	CENTRIFUGA ☒ DESGASIFICADOR ☒ DESARENADOR ☒
Profundidad, Pies:	5785 5940 6040	DESARENADOR ☒
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.5 10.4 6.5	COSTO DIARIO \$/ 144.79 COSTO ACUMULATIVO \$29545.63
Gradiente del Lodo	.546 .540 .546	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	45 55 45	PESO VISCOSIDAD FILTRADO
Viscosidad Plástico, Cps. °F	23 25 23	AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA, ☐ REPRESENTANTE DEL OPERADOR ☐ OTRO
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	19 20 19	MATERIAL USADO
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	3/7 5/12 2/7	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐	11.5 11.5 11.5	☐ Dispersante ☐ CMC ☐ 50 SX
Filtrado API (Mts/30 Min.)	4.0 3.2 3.6	Sacos LLeGo 8
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	- - -	Sacos
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2 2 2	Sacos
Alcalinidad Lodo (Ppn)	5 6 8	Sacos
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)	16/2 18/2 16/2	Sacos
Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps	135000 140000 140000	Sacos
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.	240 260 260	Sacos
Cont. Arena (% por volumen)	1/4 1/4 1/4	Sacos
Sólidos (% por volumen)	13 15 13	Kg
Acetate (% por volumen)	- - -	Gal.
Agua (% por volumen)	87 85 87	Sa X
Capacidad Azul de Metileno (/)		Días
Ve =	394	

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos y sus agentes y son dadas únicamente como opinión.


Ingeniero Antonio Giannotti / ALAMO
Dirección Block MILITAR 4F
Teléfono TALARA

1321.79

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

PROFUNDIDAD 6040 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SADA CAROST.	5	15.15	75.75	Perforando
CAL	4	2.20	8.80	Viajes
INCO Gel	10	9.10	91.00	Servicio al Equipo
SAL	40	3.25	130.00	Survey
MIL-PAC	7	82.42	576.94	
DESCO	10	25.93	259.30	
GRAFITO	12	15.00	180.00	
REMARKS 8 DRILLING @ 5905 / POOH for bit				
RIH AND DRILLING / FORMATION SILE AND SAND				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 20

FECHA 29/04/85

PROFUND. 5778

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

G.M.D. Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NeGritos

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

10.04.85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

Luis LEYTH

SECCION

DRLO

NOMBRE DEL POZO Nº

L06-8

CAMPO O BLOQUE Nº

Lobitos

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

Piura

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO

(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DRLO

SUPERFICIE

PULG. A

133/8

PIES

HUECO

311

LANQUES

300

TAMANO BOMBA

6 X 7

PULG.

7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 164

DIAM. DE BOREA

7 7/8

Nº

12

PULG. A

9 5/8

PIES

1704

VOLUMEN CIRCUL.

611

TOTAL

BOMBA MARCA

60

MODELO

72-7

COLLARES

348

DIAM. DE TUBERIA

4 1/2

TIPO

IF

PULG. A

9 5/8

PIES

1704

VOLUMEN CIRCUL.

611

TOTAL

BBL GOLFES

190

PRESION DE CIRCULACION

36

DIAM. DE COLLAR

6 1/2

LONGITUD

943

PULG. A

9 5/8

PIES

1704

TIPO DE LODO

SALT SATURATED POLYMER

BBL GOLFES

280

CIRC. DEL FONDO MIN.

93

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura ☐ OF

PROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO

TAMANO HRS / GUARDIA

TAMANO HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00

16.00

04.00

Profundidad, Pies:

4820

5260

5778

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

10.5

10.5

10.6

Gradiente del Lodo

.546

.546

.551

Viscosidad del Embudo, Seg. ☐ OF

50

52

47

Viscosidad Plastico, Cps. ☐ OF

25

25

24

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

22

21

19

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

4/4

3/8

3/7

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

11.0

11.5

11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

4.0

4.2

3.4

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) ☐ OF

-

-

-

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2

2

2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

5

4

5

Alcalinidad Filtrado (P/MI)

11.6

9/1.2

14/2

Sol ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm.

120000

120000

135000

Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.

250

240

250

Cont. Arena (% por volumen)

14

14

14

Solidos (% por volumen)

15

14

13

Acete (% por volumen)

-

-

-

Agua (% por volumen)

85

86

87

Capacidad Azul de Maxileno (/)

UC =

CENTRIFUGA

DESAGAS-

FICADOR

DESARENA-

DOR

DESAGAS-

TADOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO

S/ 1091.6

COSTO

ACUMULATIVO

\$ 28,223.84

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRES. DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL

USADO

TRATAMIENTO
POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

D f a s

* Las recomendaciones aqui indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin examinar ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinion.

Ingeniero

Antonio Giannotti / ALAMO

Dirección

Block MILITAR 4F

Teléfono

TALARA

[Signature]
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1091.6 PROFUNDIDAD 5778 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda Cas.	10	15.15	151.50	Perforando ✓
CAL	1	2.20	2.20	Viajes
INCO GEL	15	9.10	136.50	Servicio al Equipo ✓
SAL	40	3.25	130.00	Survey
DESCO	10	25.93	259.30	
MIL-PAC	5	82.42	412.10	
				INFORMACION DE BROCAS
				TIPO REDUCTORES PESO RPM.
REMARKS: 2 POOL WITH FISH / RTH AND REAM				
CLEAN SAND TRAMP / MUD OK.				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 10

FECHA	27-04-85	PROFUND.	
AFI POZO Nº		ESTADO	PROVINCIA
			POZO
			S/T
			406-8

COMPANIA	BELCO	CONTRATISTA	SMDCO	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	EQUIPO	FECHA DE INICIO	10.04.85
REPORTE PARA	VILLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA	GLENN UPTON	SECCION	DR LG
NOMBRE DEL POZO Nº	LO 6-8	CAMPO O BLOQUE Nº	LOBITOS	LUGAR DEL POZO	TALARA
				ESTADO O PROVINCIA	PERU
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL	Superficie	HUECO	300	TAMANO BOMBA	6
DIAM. DE BOMBA	7 1/8	TANQUES		PULG.	3
DIAM. DE TUBERIA	4 1/2	VOLUMEN CIRCUL.		BOMBA MARCA	MD
DIAM. DE COLLAR	6 1/2	TOTAL		MODELO	6D PY7
				BBL GOLPES (MIN.)	100
				BBL MIN.	5.52
				CIRC. DEL FONDO MIN	
				TOTAL MIN.	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Temperatura °F		TAMANO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	12m 6pm 6AM	DESCUENTADOR
Profundidad, Pies:	4960	TAMIZ VIBRADOR
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.5 10.5	
Gradiente del Lodo		COSTO DIARIO
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	60 60	COSTO ACUMULATIVO
Viscosidad Plástica, Cps. °F	26 23	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies)	29 20	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO
Formación del Gal (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.	4 1/2 4 1/2	PESO
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐	11 11	10.5 - 11
Filteado API (Mts/30 Min)	5.9 4.2	VISCOSIDAD
API HP-HT (Filteado 30 Min.)		45-50
Coke n/32 en API ☐ o API API-HT	2 2	FILTRADO
Alcalinidad Lodo (Pm)	1.8 1.8	26
Alcalinidad Filtrado (P/Ml)	120 135	AUTORIDAD
Sol ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm	260 260	☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb	1/2 1/2	☐ REPRES DEL OPERADOR ☐ OTRO
Cont. Arena (% por volumen)	18 15	MATERIAL USADO
Sólidos (% por volumen)	82 85	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
Acetate (% por volumen)	25 25	☐ Dispersione
Agua (% por volumen)		Sacos
Capacidad Azul de Maxileno (/)		

* Los recomendaciones aquí indicada no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinión.

Ingeniero **MARIO IBÁÑEZ / SEMINARIO**
Dirección **6-49**
Teléfono **TALARA**

M. IBÁÑEZ AVILA
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1928.89

PROFUNDIDAD PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
CAUSTICA	15	15.15	227.25	Perforando
CAL	4	2.2	8.8	Viajes
JMOD OEL	30	9.1	273	Servicio al Equipo
SAL		3.25		Survey
STARELX	2	21.31	42.62	
MILPAC	6	82.42	494.52	
UNICAL				
VIBESTOS	10	16.23	162.30	
DESCO		25.93		
DICSEL	600	0.75	450.0	
MAX LUBE	2	135.0	270	

INFORMACION DE BROCAS

TIPO	REDUCTORES	PESOS	RPM



PERUANOS
TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

No. 17

FECHA 26-04-85 PROFUND. 5662

 AFI POZO No. ESTADO PROVINCIA POZO S/T
 106-8

COMPAÑIA BELCO

CONTRATISTA SMD Co

EQUIPO No. III

DIRECCION NEGRITOS

DIRECCION EQUIPO

FECHA DE INICIO 10.04.85

REPORTE PARA VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA GLENN UPTON

SECCION DRLG

NOMBRE DEL POZO No. 106-8

CAMPO O BLOQUE No. LOBITOS

LUGAR DEL POZO TALARA

ESTADO O PROVINCIA PERU

OPERACION		FORROS		VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL DRLG		SUPERFICIE PULG. A 800 PIES		HUECO 298 TANQUES 300		TAMANO BOMBA PULG. 6 7	
DIAM. DE ANCHO 2 3/4 PULG.		INTERMEDIO PULG. A 1204 PIES		VOLUMEN CIRCUL. 598 TOTAL		BOMBA MARCA GOPY7	
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.		TIPO IF LINEA DE PRODUCCION				MODELO 0.055-3 100	
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG.		LONGITUD 955 PIES		TIPO DE LODO SATURATED SALT POLIMER		PRESION DE CIRCULACION 1500	
						CIRC. DEL FONDO MIN. 48/95	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO	
Temperatura of				TAMANO HRS / GUARDIA	TAMANO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora		12m	13m	4.00	
Profundidad, Pies:		10.4	10.6	10.7	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies					
Gradiente del Lodo					
Viscosidad del Embudo, Seg. of		60	55	55	
Viscosidad Plástica, Cps. of		25	25	25	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		20	20	20	
Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		3/10	3/10	3/10	
Ph: Papel ☐ Potenciámetro ☐		11	11.5	11.5	
Filtrado API (Mis/30 Min.)		4.0	4.0	4.0	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) of					
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.		2	2	2	
Alcalinidad Lodo (Ppm)		8	8	8	
Alcalinidad Filtrado (P/Ml)		1.5/2.1	1.5/2.1	1.5/2.1	
Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm.		140	140	140	
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.		260	260	260	
Cont. Arena (% por volumen)		14	14	14	
Sólidos (% por volumen)		13	13	13	
Aceite (% por volumen)					
c Agua (% por volumen)		87	87	87	
Capacidad Azul de Metileno (/)		25	25	25	

VCA = 40 / pul / min

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero

MARIO IBÁÑEZ / SEMINARIO

Dirección

G-49

Teléfono

TALARA

MARIO IBÁÑEZ Avila.

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1732.2 @ PROFUNDIDAD 5662 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo	
CAUSTICA	15	15.15	227.25	Perforando	
CAL	2	2.2	4.4	Viajes	
LMCO GEL	15	9.1	136.5	Servicio al Equipo	
SAL	140	3.25	455	Survey	
STARELX	5	21.31	106.55	INFORMACION DE BROCAS	
MILPAC	5	82.42	412.1	TIPO	REDUCTORES
UNICAL	17	11.10	188.7	PESO	RPM.
GRAFITO		15.			
BARITINA		4.46			
ALUMINIO	1	39.20	39		
VIBRISTOS	10	16.27	162.7		



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 16

FECHA 25-4-85 PROFUND. 5350

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

LO6-8

COMPANIA	BELCO	CONTRATISTA	S.M.D.Co	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	REQUIPO	FECHA DE INICIO	10.04.85
REPORTE PARA	VILLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA	LUIS LEIGHT	SECCION	DRLO
NOMBRE DEL POZO Nº	LOG - 8	CAMPO O BLOQUE Nº	LOBITOS	LOCACION DEL POZO	TALARA
				ESTADO O PROVINCIA	PERU
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	CIFRAS DE CIRCULACION		
ACTIVIDAD ACTUAL	DRLO	HUECO	TANQUES	TAMAÑO BOMBA	PULG.
		225	300	6	3
DIAM. DE BROCA	Nº	SUPERFICIE		BOMBA MARCA	
2 7/8		PULG. A 600		MODELO	GD PY3
		INTERMEDIO		BBL GOLPES	GOLPES (MIN.)
DIAM. DE TUBERIA	TIPO	PULG. A 1304		8.0557	120
4 1/2	IF	PIES		BBL MIN.	
		PIES			
DIAM. DE COLLAR	LONGITUD	TIPO DE LODO			
6 1/2	955	SATURATED SALT POLIMER			

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Temperatura °F		TAMAÑO HRS / GUARDIA
		TAMAÑO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	12m 6pm 4.00	CENTRIFUGA
Profundidad, Pies:		DESGASIFICADOR
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.7 10.7 10.7	DESARENADOR
Gradiente del Lodo		COSTO DIARIO
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	58 55 50	1442.08
Viscosidad Plástica, Cps. °F	25 25 25	COSTO ACUMULATIVO
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	20 20 20	22,309.69
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	3/8 3/8 3/10	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO
Ph: Papel ☐ Potenciámetro ☐	11 11 11.5	PESO
Filtrado API (Mts/30 Min.)	4.2 4.2 4.	10.5 - 11
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F		VISCOSIDAD
Cake n/32 en API ☐ o API API-HT.	2 2 2	45-50
Alcalinidad Lodo (Pn)	8 8 8	FILTRADO
Alcalinidad Filtrado (P/MI)	1.5/22 1.5/22 1.5/22	26
Sal ☐ Ppm ☐ Gps	140 140 140	AUTORIDAD
Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps	200 200 200	☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA
Calcio ☐ Ppm ☐ Yodo ☐ Ppb.	14 14 14	☐ REPRESENTANTE DEL OPERADOR ☐ OTRO
Cont. Arena (% por volumen)	13 13 13	MATERIAL USADO
Sólidos (% por volumen)	82 82 82	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
Ácido (% por volumen)	25 25 25	☐ Dispersante
Agua (% por volumen)		☐ CMC
Capacidad Azul de Maxileno (/)		☐ Sacos
UCA = 401		☐ Sacos
		☐ Sacos
		☐ Sacos
		☐ Sacos
		☐ Sacos
		☐ Kg.
		☐ Gal.
		☐ Sa X
		☐ Días
		☐
		☐
		☐

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero MARIO IBÁÑEZ / SEMINARIO
Dirección 6-49
Teléfono TALARA

M. IBÁÑEZ. A.
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

1442.08

PROFUNDIDAD 5350 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
CAUSTICA	15	15.15	227.25	Perforando
CAL	2	2.2	4.4	Viajes
IMCO GEL	15	9.1	136.5	Servicio al Equipo
SAL	100	3.25	325.0	Survey
STARFIX	5	21.31	106.55	
MILPAC	4	82.42	329.68	
UNICAL	10	11.1	111.0	
GRAFITO	—	1.5	—	
BARITINA	—	4.46	—	
ALUMINIO	1	39.00	39.00	
VIBESTOS	10	16.27	162.70	

INFORMACION DE BROCAS			
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 14

FECHA 23-4-85 PROFUND. 4700

AFI POZO Nº ESTADO PROVINCIA POZO S/T
406-8

COMPANIA BELCO		CONTRATISTA 3MD6		EQUIPO Nº III	
DIRECCION NEGRITOS		DIRECCION EQUIPO		FECHA DE INICIO 10.04.85	
REPORTE PARA VILLANUEVA / TOLLY		REPORTE PARA LUIS LEITH		SECCION DRLG	
NOMBRE DEL POZO Nº LOG-8		CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS		LUGACION DEL POZO TALARA	
				ESTADO O PROVINCIA PERU	
OPERACION		FORROS		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL DRLG		SUPERFICIE 600 PIES		VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 127	
DIAM. DE BROCA 7 7/8 PULG.		INTERMEDIO 1704 PIES		COLLARES 290	
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.		LINEA DE PRODUCCION —		PRESION DE CIRCULACION 1000	
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG.		TIPO DE LODO SALT SATURATED POLIMER		CIRC. DEL FONDO MIN. 35/80	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO	
Temperatura — °F				TAMAÑO HRS. / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		12m 12pm 4.00		TAMAÑO HRS. / GUARDIA	
Profundidad, Pies:		10.4 10.4 10.4		DESGASIFICADOR ☒	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies.				TAMIZ VIBRADOR ☒	
Gradiente del Lodo				COSTO DIARIO \$/ 1348.1	
Viscosidad del Embudo, Seg. 50 50 50				COSTO ACUMULATIVO \$/ 18,997.2	
Viscosidad Plástica, Cps. 23 23 23				ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.) 19 19 19				PESO 10.5-11	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min. 3/8 3/8 3/8				VISCOSIDAD 40-50	
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		11 11 11.5		FILTRADO < 6	
Filtrado API (Mts/30 Min.) 5 4 4				AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA ☐ OTRO	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) — — —				MATERIAL USADO	
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT. 2 2 2				TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
Alcalinidad Lodo (Prn) 8 8 8				☐ Dispersante	
Alcalinidad Filtrado (PI/MI) 1.621 1.621 1.621				☐ CMC	
Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Gps 140 135 130				☐	
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb. 260 260 260				☐	
Cont. Arena (% por volumen) 14 14 14				☐	
Sólidos (% por volumen) 13 13 13				☐	
Aceite (% por volumen) 87 87 87				☐	
Agua (% por volumen) 87 87 87				☐	
Capacidad Azul de Metileno (/) 25 25 25				☐	

VCA = 390 pif/min.

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero **MARIO IBANEZ (CANOTE)**
Dirección **G-49**
Teléfono **TALARA**

M. IBANEZ. A.
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN **1348.1**

PROFUNDIDAD **4700** PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
CAUSTICA	10	15.15	151.5	Perforando
CAL	2	2.2	4.4	Viajes
EMULGEL	10	9.1	91	Servicio al Equipo
SAL	20	3.25	65	Survey
STARFLX	10	21.31	213.1	INFORMACION DE BROCAS
MILPA C	5	82.42	412.1	
UNICAL	20	11.10	222	
GRAFITO	10	15	150	
BARITINA	—	4.46	—	
ALUMINIO	1	39.00	39	TIPO REDUCTORES PESO RPM



PERUANOS
TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 13

FECHA 22 ABR 85 PROFUND. 4445

API POZO Nº ESTADO PROVINCIA POZO S/T

COMPANIA	BELCO	CONTRATISTA	S M D Co	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	EQUIPO	FECHA DE INICIO	10.04.85
REPORTE PARA	VILLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA	GLENN UPTON	SECCION	DRUG
NOMBRE DEL POZO Nº	LOG - 8	CAMPO O BLOQUE Nº	LOBITO	LUCACION DEL POZO	TALARA
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL	DRUG	SUPERFICIE PULG. A 600 PIES	HUECO 230 TANQUES 300	TAMAÑO BOMBA PULG. 6 7	VELOCIDAD ANGULAR (PIES/M) DE 132
DIAM. DE BOMBA Nº	7 1/8	INTERMEDIO PULG. A 1204 PIES	VOLUMEN CIRCUL. 530 TOTAL	BOMBA MARCA P2-7	COLLARES 290
DIAM. DE TUBERIA Nº	4 1/2	LINEA DE PRODUCCION PULG. A PIES		MODELO 0.0553	PRESION DE CIRCULACION 100
DIAM. DE COLLAR Nº	6 1/2	TIPO DE LODO SALT SATURATED POLIM		BBL GOLPES 120	CIRC. DEL FONDO MIN.
				BBL MIN.	TOTAL MIN.

Muestra de Temperatura	☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Muestra Tomada, Hora		TAMAÑO HRS / GUARDIA	TAMAÑO HRS / GUARDIA
Profundidad, Pies:		CENTRIFUGA	DESEQUISTADOR
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		DESCASIFICADOR	TAMIZ VIBRADOR
Gradiente del Lodo		DESARENADOR	
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	48 48 48	COSTO DIARIO \$/ 2256.2	COSTO ACUMULATIVO \$/ 17,649.11
Viscosidad Plástico, Cps. °F	23 23 23	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies)	19 19 19	PESO 10.5 - 11	VISCOSIDAD 40 - 50
Formación del Gol. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.	3/8 3/8 3/8	FILTRADO 26	
Ph: Papel ☐ Potenciómetro ☐	11 11.5 11.5	AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA ☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO	
Filtrado API (Mts/30 Min.)	4 4 4	MATERIAL USADO	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	- - -	☐ Dispersante	Sacos
Coke n/32" en API ☐ o API API-HT.	2 2 2	☐ CMC	Sacos
Alcalinidad - Lodo (Ppm)	6 7 8	☐	Sacos
Alcalinidad - Filtrado (Pi/Ml)	1.5/2.1 1.6/2.2 1.4/2.2	☐	Sacos
Sol ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm	140 140 140	☐	Sacos
Cálculo ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.	240 260 260	☐	Sacos
Cont. Arena (% por volumen)	14 14 14	☐	Sacos
Sólidos (% por volumen)	13 13 13	☐	Kg
Acéite (% por volumen)	- - -	☐	Gal.
Agua (% por volumen)	87 87 87	☐	Sa X
Capacidad Azul de Metileno (/)	25 25 25	☐	Días
VCA =	390	☐	
		☐	
		☐	
		☐	

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero MARIO IBÁÑEZ / CAÑOTE M. IBÁÑEZ . A
Dirección G-49 FIRMA
Teléfono TALARA
COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2256.2 PROFUNDIDAD 4445 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo			
CAUSTICA	15	15.15	227.25	Perforando			
CAL	2	2.2	4.4	Viajes			
IMO GEL	20	9.1	182	Servicio al Equipo			
SAL	100	3.25	325	Survey			
STARFIX	5	21.31	106.55	INFORMACION DE BROCAS			
MILPAC	10	82.42	824.2	TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM
UNICAL	30	11.10	333				
GRAFITO	8	15.00	120				
BARITINA	30	4.46	133.8				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

No. 12

FECHA 21/04/85

PROFUND.

 AFI
POZO
No.

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPAÑIA

Belco

CONTRATISTA

S.H.D. Co

EQUIPO No. III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

10-04-85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

Glenn Upton

SECCION

ORLO

NOMBRE DEL POZO No.

L06-8

CAMPO O BLOQUE No.

Lobitos

LUCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

 VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DR

SUPERFICIE

PULG. A 133/8

PIES

HUECO

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 x 7

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE

DIAM. DE BROCA

77/8

PULG.

No. 7

INTERMEDIO

PULG. A 9 5/8

PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

60

COLLARES

DIAM. DE TUBERIA

4 1/2

PULG.

IF

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A

PIES

MODELO 72-7

PRESION DE CIRCULACION

DIAM. DE COLLAR

6 1/2

PULG.

955

TIPO DE LODO

SALT SATURATED POLYMER

BBL GOLFES GOLFES (MIN.)

0.0557

CIRC. DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN.

 Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

 PROPIEDADES
DEL LODO

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

EQUIPO

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 12.00 05.00

Profundidad, Pies:

3650 3790

 Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

10.6 10.4 10.4

Gradiente del Lodo

0.055 0.540 0.540

Viscosidad del Embudo, Seg.

55 42 45

Viscosidad Plástica, Cps.

27 23 23

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

20 18 19

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

4/12 3/5 3/7

 Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

10.5 11.5 11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

3.6 3.2 3.4

API HP-HT (Filtrado 30 Min.)

- - -

 Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

4 5 4.4

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

9/11 1.6/2 12/1.9

 Sal ☐ Ppm ☐ Gps ☐ Ppm ☐ Gps

130000 135000 140000

 Calcio ☐ Ppm ☐ Yodo ☐ Ppb.

240 240 240

Cont. Arena (% por volumen)

1/4 1/4 1/4

Sólidos (% por volumen)

12 12 13

Aceite (% por volumen)

- - -

Agua (% por volumen)

88 88 87

Capacidad Azul de Maxilene (/)

VE = 6.5 feet/sec 390 feet/min

 CENTRIFUGA
DESGASIFICADOR
DESARENADOR

 DESGASIFICADOR
TAMIZ
VIBRADOR

 COSTO DIARIO
S/ 1367.61

 COSTO ACUMULATIVO
S/ 15,392.9

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRES. DEL OPERADOR

☐ OTRO

 MATERIAL
USADO

 TRATAMIENTO
POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

Días

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Giannotti / ALAMO

Dirección

Black HF

Teléfono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1367.61

PROFUNDIDAD

PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda Caustica	15	15.15	227.25	Perforando
CAL	2	9.20	18.40	Viajes
INCO Gel	10	9.10	91.00	Servicio al Equipo
SAL	40	3.25	130.00	Survey
STAR Fix	20	21.31	426.20	
MIL-MAC	3	80.42	241.26	
UNI-CAL	15	11.10	166.50	
GRABITO	5	15	75.00	
REMARKS: Drilling / Pore & clean sand trap / FORMATION SHALE				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

FECHA <u>20/04/85</u>	PROFUND. <u>3506</u>
AFI POZO N°	ESTADO PROVINCIA POZO S/T

COMPANIA <u>Beleo</u>	CONTRATISTA <u>S.M.D.Co</u>	EQUIPO N° <u>III</u>
DIRECCION <u>NEGRITOS</u>	DIRECCION <u>Equipo</u>	FECHA DE INICIO <u>10.04.85</u>
REPORTE PARA <u>VILLANUEVA TOLLY</u>	REPORTE PARA <u>GLENN UPTON</u>	SECCION <u>DRLs</u>
NOMBRE DEL POZO N° <u>Log-8</u>	CAMPO O BLOQUE N° <u>Lobitos</u>	LOCALIDAD DEL POZO <u>TALARA</u>
OPERACION		ESTADO O PROVINCIA <u>PIURA</u>
ACTIVIDAD ACTUAL <u>DRLs</u>	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)
DIAM. DE BROCA <u>7 7/8</u> PULG. N° <u>2</u>	SUPERFICIE PULG. A <u>13 3/8</u> PIES	HUECO <u>188</u> TANQUES <u>300</u>
DIAM. DE TUBERIA <u>4 1/2</u> PULG. TIPO <u>IF</u>	INTERMEDIO PULG. A <u>9 5/8</u> PIES	VOLUMEN CIRCUL. <u>488</u> TOTAL
DIAM. DE COLLAR <u>6 1/2</u> PULG. LONGITUD. <u>955</u> PIES	LINEA DE PRODUCCION	BOMBA MARCA <u>64</u> MODELO <u>PE 64</u>
TIPO DE LODO <u>SALT SATURATED POLYMER</u>		BBL GOLPES GOLPES (MIN.) <u>0.0557 100</u>
		BBLs MIN. <u>5.5</u> <u>234</u>
		VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE <u>134</u>
		COLLARES <u>390</u>
		PRESION DE CIRCULACION <u>27</u>
		CIRC. DEL FONDO <u>89</u>
		TOTAL MIN. <u>89</u>

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Temperatura °F	TAMAÑO HRS / GUARDIA	TAMAÑO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	08.00 20.00 04.00	CENTRIFUGA ☒
Profundidad, Pies:	3210 3460 3506	DESAGUADOR ☒
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.4 10.4 10.5	FICADOR ☒
Gradiente del Lodo	.540 .540 .545	DESARENADOR ☒
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	42 45 45	COSTO DIARIO \$/ <u>1366.6</u>
Viscosidad Plástica, Cps. °F	20 21 21	COSTO ACUMULATIVO \$/ <u>14025.29</u>
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	16 17 17	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO
Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	2/4 2/5 3/5	PESO VISCOSIDAD FILTRADO
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐	11.0 11.5 11.5	AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA
Filtrado API (Mts/30 Min.)	4.8 4.0 4.0	☐ REPRES DEL OPERADOR ☐ OTRO
API MP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	- - -	MATERIAL USADO
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2 2 2	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
Alcalinidad - Lodo (Ppm)	3 4 5	☐ Dispersione Sacos
Alcalinidad - Filtrado (P/MI)	9/1.4 1/1.6 12/1.8	☐ CMC Sacos
Sol ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm. ☐ Gps	120,000 130,000 135,000	☐ Sacos
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.	200 220 260	☐ Sacos
Cont. Arena (% por volumen)	1/4 1/4 1/4	☐ Sacos
Sólidos (% por volumen)	11 11 13	☐ Kg.
Acetate (% por volumen)	- - -	☐ Gal.
Agua (% por volumen)	89 89 89	☐ Sa X
Capacidad Azul de Metileno (/)	- - -	☐ Días
VE =	362 feet/min	

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero
Dirección
Teléfono

Antonio Giannotti ALAMO
Block MILITAR 4F
TALARA

Glenn Upton
Firma

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1366.6 PROFUNDIDAD 3506 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda Caustica	15	15.15	227.25	Perforando
CAL	3	2.20	6.60	Viajes
INCO GEL	10	9.10	91.00	Servicio al Equipo
SAL	40	3.25	130.00	Survey
MIL-PAC	5	82.42	412.10	
STAR FIX	15	21.31	319.65	
GRABITO	12	15.00	180.00	
REMARKS: <u>cleaned sand trap / drilling @ 3506</u>				
<u>poth for bit / formation SHALE</u>				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 10

FECHA 19/04/85

PROFUND. 3070

AFI
POZO
Nº

ESTADO PROVINCIA

POZO

S/

COMPANIA Beleo

CONTRATISTA S.M.D. Co

EQUIPO Nº III

DIRECCION NEGRITOS

DIRECCION Equipo

FECHA DE INICIO 10-04-85

REPORTE PARA VILLANUEVA TOLLY

REPORTE PARA Luis Leyth

SECCION DRLG

NOMBRE DEL POZO Nº LOG-8

CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS

LOCACION DEL POZO TALARA

ESTADO O PROVINCIA PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

SUPERFICIE

HUECO

TANQUES

TAMANO BOMBA

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)
DE 137

DIAM. DE BOSA

Nº

PULG. A 1358 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

BOMBA MARCA 6

COLLARES 290

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

PULG. A 96B 1704 PIES

TOTAL

MODELO FE-7

PRESION DE CIRCULACION

DIAM. DE PULG.

TIPO

PULG. A 412 PIES

LINEA DE PRODUCCION

8BL GOLPES GOLPES (MIN.)

CIRC. DEL FONDO MIN

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

TIPO DE LODO

8BL MIN.

5.57 234

TOTAL MIN. 83

PULG.

PIES

955

SALT SATURATED POLYMER

5.57 234

83

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES DEL LODO

EQUIPO
TAMANO HRS / GUARDIA TAMANO HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 18.00 04.00

Profundidad, Pies:

2710 2840 3070

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

10.1 10.3 10.4

Gradiente del Lodo

.525 .535 .508

Viscosidad del Embudo, Seg.

48 45 48

Viscosidad Plástica, Cps.

21 20 22

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

17 17 17

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.

2/7 3/5 3/8

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

11.0 11.5 11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

5 4.4 3.4

API HP-HT (Filtrado 30 Min.)

- - -

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

4 4.0 4.2

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

1.1.2 1.4/2 1.4/1.9

Sal ☐ Ppm ☐ Gps

120000 140000 145000

Calcio ☐ Ppm ☐ Gps

240 240 240

Cont. Arena (% por volumen)

1/4 1/2 1/4

Solidos (% por volumen)

11 11 12

Acete (% por volumen)

- - -

Agua (% por volumen)

89 89 88

Capacidad Azul de Maxileno (/)

370

CENTRIFUGA

DESAGLIFICADOR

DESARENADOR

DESAGLIFICADOR

YAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO

S/ 1340.83

COSTO ACUMULATIVO

S/ 12,658.65

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRESENTANTE DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus Agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

Dirección


Teléfono

Ing. Mario Gissano / ALAMO
Block MILITAR NE
TALARA

Ing. Mario Gissano / B.
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1340.83 @ PROFUNDIDAD 3070 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODA CAUSTICA	12	15.15	181.80	Perforando ☒
CAL	4	2.20	2.20	Viajes ☒
INCO BEL	15	9.10	136.50	Servicio al Equipo ☒
SAL	80	3.25	260.00	Survey ☒
MIL-PAC	4	82.42	329.68	
GTAR FIX	15	21.31	319.65	
UNI-CAL	10	11.10	111.00	
INFORMACION DE BROCAS				
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.	
REMARKS: DRILLING / POOH FOR BIT / DRILLING				
MUD OK / FORMATION SHALE				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 08

FECHA 17/04/85

PROFUND. 2093

AFI
POZO
Nº

ESTADO PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

10-04-85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

Luis LEYTH

SECCION

DR19.

NOMBRE DEL POZO Nº

Log - 8

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO

(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DRILLING

SUPERFICIE

PULG. A 13 3/8 PIES

HUECO

112

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 X 4

PULG.

4

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 148

DIAM. DE BROCA

7 1/8

Nº

1

INTERMEDIO

6 5/8 1704 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

412

TOTAL

BOMBA MARCA

60

COILARES

376

DIAM. DE TUBERIA

4 1/2

TIPO

IF

LINEA DE PRODUCCION

-

MODELO

28-7

BBL GOLFES GOLFES (MIN.)

0.0557 130

PRESION DE CIRCULACION

12

DIAM. DE COLLAR

6 1/2

LONGITUD

950 PIES

TIPO DE LODO

BALT SATURATED FOLIMER

BBL MIN.

7.241

304

CIRC. DEL FONDO MIN.

57

EQUIPO

Muestra de

Temperatura

Salida Tanques

°F

PROPIEDADES

DEL LODO

TAMAÑO HRS. / GUARDIA

TAMAÑO HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00

18.00

04.00

Profundidad, Pies:

1704

1800

2093

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.4

9.4

9.5

Gradiente del Lodo

.408

.408

.444

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

42

45

45

Viscosidad Plástica, Cps. °F

16

17

20

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

7

8

14

Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

2/4

2/5

2/5

Ph: Pope ☐ Potenciómetro ☐

11.5

11.5

11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

12.4

10.0

6

API MP-1T (Filtrado 30 Min.) °F

5

5

5

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

5

2

2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

16/241.5/2.1

1.5/2

Alcalinidad Filtrado (PI/Ml)

21.000

21.000

800.000

Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm.

240

240

240

Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

1/4

1/4

1/4

Cont. Arena (% por volumen)

10

10

10

Sólidos (% por volumen)

415/604

415/604

415/604

Acéite (% por volumen)

86

86

90

Agua (% por volumen)

86

86

90

Capacidad Azul de Masleno (/)

300

CENTRIFUGA

DESAGLIFICADOR

DESARENADOR

DESEQUISTADOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO \$/ 2110.3

COSTO ACUMULATIVO \$/ 9586.15/

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRESENTACION DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO

POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐ Se envia

Sacos

PARCELA 8

☐ 250

Sacos

SAL

☐ 400

Sacos

NAC. GEL

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

Dfos

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Giannotti / ALAMO

Dirección

Block MILITAR 4F


Teléfono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2110.3

PROFUNDIDAD 2093 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo			
SODA CAUSTICA	20	15.15	303.00	Perforando			
CAL	15	2.20	33.00	Viajes			
SMCO GEL	100	9.10	910.00	Servicio al Equipo			
STAR FIX	30	21.31	639.30	Survey			
GRAPITO	15	15.00	225.00				
				INFORMACION DE BROCAS			
				TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
REMARKS & TEST B.O.P / RIH AND DRILLING SHOE WITH SEA WATER / DRILLING							



No. 07

PROFUND. -- 1404

AFI
POZO
NA

ESTADO	
--------	--

PROVINCIA

P 0 2 0

S/T

EQUIPO N.º III

FECHA DE INICIO
10.04.85

SECCION
ARL9.

ESTADO O PROVINCIA
Piura

CIFRAS DE CIRCULACION

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)
DE _____

COLLARES _____

PRESION DE CIRCULACION

CIRC. DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN. _____

EQUIPO			
TAMAÑO	HRS. / GUARDIA	TAMAÑO	HRS. / GUARDIA

CENTRIFUGA					DESEQUESTRADOR			
DESGASIFICADORA					YAMIZ			

FICADOR				VIBRADOR				
DESARENA- DOR								

COSTO DIARIO	COSTO ACUMULATIVO
S/.	S/ 4475.85

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LOGO

PESO	VISCOSIDAD	FILTRADO

AUTORIDAD	☒ OPERADOR POR ESCRITO	☒ CONTRATISTA
	☐ REPRES. DEL OPERADOR	☐ OTRO

MATERIAL USADO:	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
--------------------	-----------------------------

☐	Dispersante	Sacos	11 kg
☐	CMC	Sacos	

	☐	Socos	
	☐		601

☐	250	Sacos	SHIL
☐	40	Sacos	SODA CAUSTICA

	☐ 80	Sacos	UNI-CAL
--	-----------------------------	-------	---------

☐	60	Sacos	GRAFT 10
☐		Kg	

	☐	Gal.		
--	--------------------------	------	--	--

☐	Sq X
☐	D / a s

	0		

[illegible]

alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte

unicamente como opinion.

FIRMA

PROFUNDIDAD - PIES

Distribución de Tiempo	
------------------------	--

	Perforando	
	Vlojes	

	Servicio al Equipo	
	Summary	

INFORMACION DE BROCAS				
TIPO	REDUCTORES	PESO	PRM	
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

TIPO	REDUCCIONES	PESO	RPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

REPORTE DE LODO

Nº 06

FECHA 15/04/85	PROFUND. 1725
AFI POZO Nº	ESTADO PROVINCIA POZO S/T

COMPANIA Beleo	CONTRATISTA S.M.D.Co	EQUIPO Nº III
DIRECCION NEGRITOS	DIRECCION Equipo	FECHA DE INICIO 10.04-85
REPORTE PARA VILLANUEVA/TOLLY	REPORTE PARA GLENN UPTON	SECCION DRL9.
NOMBRE DEL POZO Nº L06-8	CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS	LOCACION DEL POZO TALARA
ESTADO O PROVINCIA PIURA	OPERACION	FORROS
ACTIVIDAD ACTUAL DRL9.	SUPERFICIE 133/8	PULG. A INTERMEDIO PIES
DIAM. DE BROCA 12 1/4 PULG.	Nº 2	TIPO IF
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG.	LINEA DE PRODUCCION	PULG. A PIES
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG.	LONGITUD 950 PIES	TIPO DE LODO SPUD MUD
VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	HUECO TANQUES 300	TAMANO BOMBA 6 X 7 PULG.
VOLUMEN CIRCUL. TOTAL	BOMBA MARCA 60	MODELO PZ-7.7K.7
CIFRAS DE CIRCULACION	VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 91	COLLARES 116
PRESION DE CIRCULACION	0.0557	CIRC. DEL FONDO MIN. TOTAL MIN.

Muestra de Temperatura	Salida Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Muestra Tomada, Hora	08.00 18.00 04.00	TAMANO HRS/GUARDIA	TAMANO HRS/GUARDIA
Profundidad, Pies:	1460 1520 1725	CENTRIFUGA	DESAGUADOR
Peso Lbs/Galón Lbs/Pies	9.8 9.7 9.6	DESAGUADOR	TAMIZ VIBRADOR
Gradiente del Lodo	.509 .504 .499	COSTO DIARIO S/ 364.6	COSTO ACUMULATIVO S/ 475.85
Viscosidad del Embudo, Seg.	48 48 45	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Viscosidad Plástica, Cps.	18 17 16	PESO	VISCOSIDAD FILTRADO
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	12 10 10	AUTORIDAD OPERADOR POR ESCRITO CONTRATISTA	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	5/10 5/9 4/10	REPRES DEL OPERADOR OTRO	
Ph: Papel Potenciometro	10.0 10.5 10.5	MATERIAL USADO TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
Filtrado API (Mts/30 Min.)	10 8 6	Dispersante Sacos	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.)	- - -	CMC Sacos	
Cake n/32" en API o API API-HT.	1.2 1.2 2.1	Sacos	
Alcalinidad Lodo (Prn)	.6/1 .4/1.2 1/1.2	Sacos	
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)	21,000 19,000 21,000	Sacos	
Sal Ppm Cloruros Ppm	100 120 120	Sacos	
Calcio Ppm Yodo Ppb.	1/4 1/4 1/4	Sacos	
Cont. Arena (% por volumen)	12 10 10	Kg.	
Sólidos (% por volumen)	- - -	Gal.	
Acetate (% por volumen)	88 90 90	Sa X	
Agua (% por volumen)	221	Días	

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero Antonio Giamatti/A. Huideobro
Dirección BLOCK MILITAR 4F
Teléfono TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 364.6

PROFUNDIDAD 1725 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODA CAUST.	7	15.15	106.05	Perforando //
NAC. GEL	20	3.05	61.00	Viajes //
STAR FIX	5	21.31	106.55	Servicio al Equipo //
UNICAL	10	11.10	111.00	Survey //

INFORMACION DE BROCAS

TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
REMARKS: DRILLING Q1725 / SHORT TRIP / RTH AND			
CIRCULATE / POOH FOR CASING 9518			



PERUANOS
TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 04

FECHA 13-04-85 PROFUND. 687

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA	13 E L E I T	CONTRATISTA	S.M.D.C.	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	INTERITOS	DIRECCION	RIG	FECHA DE INICIO	10-04-85
REPORT PARA	B. VILLANUEVA	REPORT PARA	L. LEIGHT	SECCION	DRILLING
NOMBRE DEL POZO Nº	LOG - B	CAMPO O BLOQUE Nº		LOCALACION DEL POZO	LABITAS
				ESTADO O PROVINCIA	TALARA
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL	13 3/8 SUPERFICIE 622 PULG. A 622 PIES	HUECO 94 TANQUES 350		TAMANO BOMBA 7 PULG. 7	VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 64
DIAM. DE BROCA 12 1/4 PULG. Nº 02	INTERMEDIO	VOLUMEN CIRCUL. 444 TOTAL		BOMBA MARCA 17 D	COLLARES 65
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG. TIPO F	LÍNEA DE PRODUCCION			MODELO 177	PRESION DE CIRCULACION
DIAM. DE COLLAR 7 3/4 PULG. LONGITUD 2.00 PIES	TIPO DE LODO			BBL GOLPES 120	CIRC. DEL FONDO 13 MIN.
				BBL MIN. 6.68	TOTAL MIN. 16

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO	
Temperatura °F		TAMANO HRS / GUARDIA	TAMANO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora		CENTRIFUGA	DESEQUEADOR
Profundidad, Pies:	687	DESAGUADOR	TAMIZ VIBRADOR
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	9.8	DESARENADOR	
Gradiente del Lodo	.509	COSTO DIARIO S/ 1436.25	COSTO ACUMULATIVO S/ 6099.25
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	45	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Viscosidad Plástica, Cps. °F	15	PESO 9.8	VISCOSIDAD 45
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	8	FILTRADO	
Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	2/5	AUTORIDAD	☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐	11	☐ REPRESENTACION DEL OPERADOR	☐ OTRO
Filtreado API (Mts/30 Min.)	10	MATERIAL USADO	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	00		☐ Dispersione
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2.0		☐ CMC
Alcalinidad Lodo (Ppm)	2.4/100		☐
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)	24668		☐
Sol ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm. Gps	20000		☐
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.	150		☐
Cont. Arenc (% por volumen)	384		☐
Sólidos (% por volumen)	8		☐
Acelle (% por volumen)	00		☐
Agua (% por volumen)	92		☐
Capacidad Azul de Maxileno (/)			☐
ANNUAL VELOCITY CRITICAL (D.C)	144		☐
	RT/Sg		☐


* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinión.

Ingeniero H. HUADABRIL
Dirección EDIF SEÑOR TALARA
Teléfono

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1436.25 PROFUNDIDAD PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
NAC. GEL.	200	2.05	410	Perforando
C. SODA	25	15.15	378.75	Viajes
UNICAL	05	11.10	55.5	Servicio al Equipo
BARITINA	200	4.46	892	Survey
INFORMACION DE BROCAS				
REMARK: # DRILL CEMENT IN SEAT / TRIPPIN FOR CHECK BIT / DRILLING CEN				TIPO
622-656 / TRIPPIN FOR DYNA DRILL / DRILLING				REDUCTORES
				PESO
				RPM.



PERUANOS

TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 02

FECHA 11-04-85

PROFUND.

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/

COMPANIA

BELCO

CONTRATISTA

S. M. D. C.

EQUIPO N°

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

RIG

FECHA DE INICIO

10-04-85

REPORTE PARA

G. VILLANUEVA

REPORTE PARA

L. LEIGHT

SECCION

DRILLING

NOMBRE DEL POZO N°

206-8

CAMPO O BLOQUE N°

LOCACION DEL POZO

203ITOS

ESTADO O PROVINCIA

TALARA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DRILLING

SUPERFICIE

HUECO

TANQUES

TAMAÑO BOMBA

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 23

DIAM. DE BROCA

N°

PULG. A

INTERMEDIO

PIES

VOLUMEN CIRCUL.

BOMBA MARCA

G.D.

COLLARES

30

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

PULG. A

PIES

LINEA DE PRODUCCION

MODELO

PYE

PRESION DE CIRCULACION

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

PULG. A

PIES

TIPO DE LODO

BBL GOLPES GOLPES (MIN.)

CIRC. DEL FONDO MIN.

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

PULG. A

PIES

TIPO DE LODO

BBL MIN.

TOTAL MIN.

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

PULG. A

PIES

TIPO DE LODO

BBL MIN.

TOTAL MIN.

Muestra de

Salida

Tanques

Temperatura

°F

PROPIEDADES

DEL LODO

EQUIPO

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

Profundidad, Pies:

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

Gradiente del Lodo

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

Viscosidad Plástica, Cps. °F

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

Ph: Papel ☐ Potenciometro: ☐

Filtrado API (Mts./30 Min.)

API HF-HT (Filtrado 30 Min.) °F

Cake 1/32" en API ☐ o API API-HT.

Alcalinidad - Lodo (Pn)

Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)

Sal ☐ Ppm ☐ Gps ☐ Ppm ☐ GpsCalcio ☐ Ppm ☐ Yodo ☐ Ppb.

Cont. Arena (% por volumen)

Solidos (% por volumen)

Aceite (% por volumen)

Agua (% por volumen)

Capacidad Azul de Metileno (/)

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESARENADOR

COSTO DIARIO

S/

COSTO ACUMULATIVO

S/

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO☐ CONTRATISTA☐ REPRESENTACION DEL OPERADOR☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

Dirección

Teléfono

A. Huiberto

C/ SANCER TALARA

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

PROFUNDIDAD

PIES

Productos

Unidades

Costo por Unidad

Costo

Distribución de Tiempo

REMANEJO: MOVE MATERIALS

RECEIVE DRILL MATERIAL

PICK UP ASSY TEAM to 390

DRILL JUNK AND FORMATION TO

Perforando

Viajes

Servicio al Equipo

Survey


INFORMACION DE BROCAS

TIPO

REDUCTORES

PESO

RPM.



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 01

FECHA 12-04-85

PROFUND. ---

API POZO Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/

COMPANIA

BELCO

CONTRATISTA

S.M.D. en

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGROS

DIRECCION

RIG

FECHA DE INICIO

10-04-85

REPORTE PARA

G. VILLANUEVA

REPORTE PARA

S. DEPTON

SECCION

DRILLING

NOMBRE DEL POZO Nº

LOG-8

CAMPO O BLOQUE Nº

LOCACION DEL POZO

Lebits

ESTADO O PROVINCIA

TALARA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO (BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

SUPERFICIE

HUECO

TANQUES

TAMAÑO BOMBA

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M DE

DIAM. DE BROCA

Nº

PULG. A

INTERMEDIO

PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

COLLARES

DIAM. DE TUBERIA

PULG.

TIPO

PULG. A

LINEA DE PRODUCCION

PIES

MODELO

88L GOLPES

GOLPES (MIN.)

PRESION DE CIRCULACION

DIAM. DE COLLAR

PULG.

LONGITUD

PULG. A

TIPO DE LODO

PIES

88LS MIN.

CIRC. DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN.

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES DEL LODO

EQUIPO

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

TAMAÑO

HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

Profundidad, Pies

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

Gradiente del Lodo

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

Viscosidad Plástica, Cps. °F

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

Formación del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

Filtrado API (Mts/30 Min.)

API MP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

Alcalinidad Lodo (Pn)

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

Sal ☐ Ppm ☐ Ppm. Cloruros ☐ Gps

Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

Cont. Arena (% por volumen)

Sólidos (% por volumen)

Acete (% por volumen)

Agua (% por volumen)

Capacidad Azul de Metileno (/)

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESARENADOR

DESEQUISTADOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO S/

COSTO ACUMULATIVO S/

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRESENTANTE DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

Días

☐

☐

☐

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero

Abdon Haidorano

Dirección

Edg SENOR. TALARA.

Teléfono

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

PROFUNDIDAD

PIES

Productos

Unidades

Costo por Unidad

Costo

Distribución de Tiempo

Perforando

Viajes

Servicio al Equipo

Survey

REMARK:

CLEANING PITS OF SAND, DESEATERS.

INFORMACION DE BROCAS

TIPO

REDUCTORES

PESO

RPM