PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

N° 13

FECHA 19/05/85

PROFUND. 5353

API
POZO
N°

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPAÑIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO N°

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

07-05-85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

Luis LEVTH

SECCION

DRL9.

NOMBRE DEL POZO N°

LOG-2

CAMPO O BLOQUE N°

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION		FORROS		VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL		SUPERFICIE		HUECO		TAMANO BOMBA	
LOGGING		PULG. A 13 ^{3/8} 690 PIES		286		6 X 4	
DIAM. DE BROCA		INTERMEDIO		VOLUMEN CIRCUL.		BOMBA MARCA	
4 ^{1/8} PULG.		PULG. A 9 ^{5/8} 1496 PIES		586		GD	
DIAM. DE TUBERIA		LINEA DE PRODUCCION		TOTAL		MODELO	
4 ^{1/8} PULG.		PULG. A - PIES				PE-7	
DIAM. DE COLLAR		TIPO DE LODO				BBL GOLPES GOLPES (MIN.)	
6 ^{1/2} PULG.		SALT SATURATED Polymer				0.0537 80	
						BBL MIN.	
						4.457 187.2	
						VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)	
						DE 109	
						COLLARES	
						231	
						PRESION DE CIRCULACION	
						49	
						CIRC. DEL FONDO MIN.	
						TOTAL MIN.	
						131	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO			EQUIPO			
Temperatura °F					TAMAÑO	HRS / GUARDIA	TAMAÑO	HRS. / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora		08.00	18.00	04.00	CENTRIFUGA	/	DESQUEIS- TADOR	
Profundidad, Pies:		5190	5353	5353	DESGAS- FICADOR	/	TAMIZ VIBRADOR	/
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		10.5	10.5	10.5	DESARENA- DOR	/		
Gradiente del Lodo		.546	.546	.546	COSTO DIARIO			
Viscosidad del Embudo, Seg. °F		48	44	48	S/ 1389.91		COSTO ACUMULATIVO	
Viscosidad Plástica, Cps. °F		23	21	22	S/ 18,882.83			
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		20	19	20	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO			
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		3/9	2/5	3/8	PESO		VISCOSIDAD	
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		11.5	11.5	11.5	FILTRADO			
Filtrado API (Mts/30 Min.)		4.2	4.2	3.2	AUTORIDAD		☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA	
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F		-	-	-	☐ REPRES. DEL OPERADOR		☐ OTRO	
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.		2	2	2	MATERIAL USADO		TRATAMIENTO POR 24 HORAS	
Alcalinidad - Lodo (Pn)		6	5	5	☐ Dispersante		Sacos	
Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)		1.1/1.8	1.0/2.2	1.0/2	☐ CMC		Sacos	
Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm. Gps		130,000	140,000	135,000	☐		Sacos	
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.		220	240	240	☐		Sacos	
Cont. Arena (% por volumen)		1/8	1/8	1/8	☐		Sacos	
Sólidos (% por volumen)		13	13	15	☐		Kg.	
Aceite (% por volumen)		-	-	-	☐		Gal.	
Agua (% por volumen)		87	87	85	☐		Sa X	
Capacidad Azul de Maxileno (/)					☐		D f o s	
Ve		388			☐			
					☐			
					☐			
					☐			

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero ANTONIO GIAMATTI / J. SEMINARIO
Dirección BLOCK MILAR 4F
Teléfono TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

1388.91

PROFUNDIDAD PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo	
SODA CAUSTICA	10	15.15	151.50	Perforando	✓
CAL	2	2.20	4.40	Viajes	✓
BENTONITA	25	2.05	51.25	Servicio al Equipo	✓
SAL	80	3.25	260.00	Survey	✓
MIL-PAC	8	82.42	659.36	INFORMACION DE BROCAS	
GRAPITO	10	15.00	150.00	TIPO	REDUCTORES
BARTINA	40	4.46	178.40		PESO
REMARKS DRILLING @ 5353 / SHORT TRIP / circulate 2 HRS.					RPM.
Pool for Logging / Mud OK					



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 12

FECHA 18/05/85

PROFUND. 5150

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

07.05.85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

Luis LEYTH

SECCION

DRLO.

NOMBRE DEL POZO Nº

L06-2

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

DRLO.

SUPERFICIE

PULG. A 1338 690 PIES

HUECO

280

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 X

PULG.

7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 109

DIAM. DE BROCA

7718

Nº

7

INTERMEDIO

PULG. A 958 1497 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

580

TOTAL

BOMBA MARCA

GO

COLLARES

231

DIAM. DE TUBERIA

412

PULG.

IF

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A - PIES

VOLUMEN CIRCUL.

580

TOTAL

88L GOLPES GOLPES (MIN.)

0.0557

80

PRESION DE CIRCULACION

46

DIAM. DE COLLAR

612

PULG.

885

TIPO DE LODO

SALT SATURED POLYMER

88L MIN.

4.457

184.2

CIRC. DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN. 123

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO
TAMAÑO HRS. / GUARDIA TAMAÑO HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 19.00 04.00

Profundidad, Pies:

4980 5048 5140

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

10.5 10.6 10.5

Gradiente del Lodo

.546 .551 .546

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

45 47 45

Viscosidad Plástica, Cps. °F

22 24 21

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

19 19 20

Formacion del Gol. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

3/5 3/7 3/7

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

11.0 11.5 11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

3.8 4.4 3.8

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

- - -

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad Lodo (Pn)

5 6 6

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

1.4/4 1.4/2 1.3/2

Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm.

135,000 140,000 140,000

Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

200 230 230

Cont. Arena (% por volumen)

1/8 1/4 1/8

Sólidos (% por volumen)

11 12 12

Acete (% por volumen)

- - -

Agua (% por volumen)

89 88 88

Capacidad Azul de Maxileno (/)

Ue

381

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESARENADOR

DESGASIFICADOR

TAMIZ VIBRADOR

COSTO DIARIO

S/ 1433.59

COSTO ACUMULATIVO

S/ 17,492.92

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRES. DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

Días

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinión.

Ingeniero ANTONIO GIANNOTTI / P. ALAMO

Dirección BLOCK MILITAR 4F

Teléfono TALARA

1433.59

PROFUNDIDAD 5150 PIES

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1433.59

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda CAUSTICA	4	15.15	106.05	Perforando
CAL	5	2.20	11.00	Viajes
Mesuco GOL	10	6.30	63.00	Servicio al Equipo
SAL	80	3.25	260.00	Survey
MIL-PAC	8	82.42	659.36	
DESCO	6	25.93	155.38	
BARITINA	40	4.46	178.4	
REMARKS: DRILLING FROM 4973 TO 5048 / CIRCULATE / SURVEY				
FOOT GOR BIT / RIN AND DRILLING / CLEANED SAND TRAP / HOD OK				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº	10
FECHA	16/05/85
PROFUND.	4500
AFI POZO Nº	
ESTADO	
PROVINCIA	
POZO	
S/T	

COMPANIA	Beleo	CONTRATISTA	S.M.D.Co	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	Equipo	FECHA DE INICIO	07.05.85
REPORTE PARA	UPELLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA	GLEM UPTON	SECCION	DRL9.
NOMBRE DEL POZO Nº	L06-2	CAMPO O BLOQUE Nº	Lobitos	LOCALACION DEL POZO	TALARA
				ESTADO O PROVINCIA	Piura
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL	DRL9.	SUPERFICIE PULG. A	1338 690 PIES	HUECO	240
				TANQUES	300
DIAM. DE BROCA	4 7/8	Nº		TAMAÑO BOMBA	6 x 4
PULG.		INTERMIDIO		PULG.	
DIAM. DE TUBERIA	4 1/2	PULG. A	958 1497 PIES	VOLUMEN CIRCUL.	540
PULG.		LÍNEA DE PRODUCCION		BOMBA MARCA	GP
DIAM. DE COLLAR	6 1/2	TIPO DE LODO	SALT SATURATED POLYMER	MODELO	PZ-4
PULG.				BBL GOLPES	80
				GOLPES (MIN.)	41
				PRESION DE CIRCULACION	
				CIRC. DEL FONDO MIN.	121
				TOTAL MIN.	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO
Temperatura °F		TAMAÑO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	08.00 12.00 04.00	CENTRIFUGA
Profundidad, Pies:	4210 4400 4500	DESGASIFICADOR
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.8 10.7 10.7	DESARENADOR
Gradiente del Lodo	.561 .556 .556	COSTO DIARIO
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	45 42 43	S/ 1212.89
Viscosidad Plástica, Cps. °F	24 22 23	COSTO ACUMULATIVO
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	21 20 20	S/ 14,227.37
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.	3/8 2/7 0/8	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO
Ph: Papel ☐ Potenciómetro ☐	11.5 11.5 11.5	PESO VISCOSIDAD FILTRADO
Filtrado API (Mts/30 Min.)	4.6 4.0 3.6	AUTORIDAD
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	- - -	☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2 2 2	☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO
Alcalinidad - Lodo (Ppm)	3.6 4 4	MATERIAL USADO
Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)	1/1.6 1.2/2 1.4/2	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps	135,000 140,000 140,000	☐ Dispersante Sacos
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb	200 220 220	☐ CMC Sacos
Cont. Arena (% por volumen)	1/4 1/8 1/8	☐ Sacos
Sólidos (% por volumen)	11 11 11	☐ Kg.
Acetate (% por volumen)	- - -	☐ Gal.
Agua (% por volumen)	91 91 91	☐ Sa x
Capacidad Azul de Metileno (/)		☐ Dfos
Ue =	388	


* Los recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin admitir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos y sus agentes y son dadas unicamente como opinión.

Ingeniero Antonio Giannotti / Alamo
DIRECCION BLOCK MILITAR 4F
Teléfono TALARA

[Signature] F.I.R.M.A.

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1212.89 PROFUNDIDAD 4500 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
SODA CAUST.	10	15.15	151.50	Perforando /
Mesuco Gel	7	6.32	44.24	Viajes /
SAL	40	3.25	130.00	Servicio al Equipo /
MIL-PAC	8	82.42	659.36	Survey /
DESCO	3	25.93	77.79	
GRAFITO	10	15.00	150.00	
				INFORMACION DE BROCAS
				TIPO REDUCTORES PESO RPM.
REMARKS: DRILLING / CLEAN SAND TRAMP / DRILLING				
Mud OK.				



PERUANOS
TALARA - PERU

REPORTE DE LODO

Nº 9

FECHA 15 Mayo 85 PROFUND. 4160
AFI POZO Nº ESTADO PROVINCIA POZO S/
106-2

COMPANIA	BELCO	CONTRATISTA	SMDCo	EQUIPO Nº	III
DIRECCION	NEGRITOS	DIRECCION	EQUIPO	FECHA DE INICIO	7 Mayo 85
REPORTE PARA	VILLANUEVA / TOLLY.	REPORTE PARA	GLENAL UPTON	SECCION	DRUG
NOMBRE DEL POZO Nº	106-2	CAMPO O BLOQUE Nº	LOBITOS	LOCACION DEL POZO	TALARA
				ESTADO O PROVINCIA	PERU
OPERACION	FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	CIFRAS DE CIRCULACION		
ACTIVIDAD ACTUAL	DRUG	SUPERFICIE PULG. A 190 PIES	HUECO TANQUES 210 300	TAMAÑO BOMBA PULG. 6 7	VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 109
DIAM. DE BROCA Nº 7 7/8 PULG. 6 1/2	INTERMEDIO PULG. A 1 1/2 PIES	VOLUMEN CIRCUL. 510	BOMBA MARCA 6D PXT	COLLARES 231	
DIAM. DE TUBERIA TIPO 4 1/2 PULG. 1 F	LINEA DE PRODUCCION PULG. A - PIES -		MODELO 6D PXT	BBL GOLPES GOLPES (MIN.) 0.055 80	PRESION DE CIRCULACION 1350
DIAM. DE COLLAR LONGITUD 6 1/2 PULG. 892 PIES	TIPO DE LODO SALT SATURATED POLIMER		BBLS MIN. 4.456 187		CIRC. DEL FONDO MIN. 34/52

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques Temperatura °F	PROPIEDADES DEL LODO	EQUIPO	TAMAÑO HRS / GUARDIA	TAMAÑO HRS / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora	12 AM 12 PM 6 AM	CENTRIFUGA	✓	DESEQUISTADOR	
Profundidad, Pies:	4085 4085 4160	DESGASIFICADOR	✓	TAMIZ VIBRADOR	✓
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.6 10.6 10.6	DESARENADOR	✓		
Gradiente del Lodo	0.551 0.551 0.551	COSTO DIARIO \$/ 2428.81 ✓		COSTO ACUMULATIVO \$/ 13514.48	
Viscosidad del Embudo, °F	60 50 48	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO			
Viscosidad Plástica, Cps, °F	21 20 20	PESO 10.5-11	VISCOSIDAD 40-50	FILTRADO <6	
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	17 16 16	AUTORIDAD	☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA		
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.	3/12 3/10 3/10	☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO			
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐	11 11 11.5	MATERIAL USADO	TRATAMIENTO POR 24 HORAS		
Filtrado API (Mts/30 Min.)	5.0 4.5 4.0		☐ Dispersante Sacos		
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	1 1 1		☐ CMC Sacos		
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2 2 2		☐ Sacos		
Alcalinidad Lodo (Ppm)	3.4 3.4 3.0		☐ Sacos		
Alcalinidad Filtrado (P/Ml)	111.8 111.9 111.8		☐ Sacos		
Sal ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm	140 145 140		☐ Sacos		
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb	200 200 200		☐ Sacos		
Cont. Arena (% por volumen)	14 14 14		☐ Kg		
Sólidos (% por volumen)	12 12 12		☐ Gal.		
Acetate (% por volumen)	- - -		☐ Sa X		
Agua (% por volumen)	88 88 88		☐ Días		
Capacidad Azul de Metileno (/)	25 25 25				

VCD = 347 pie/min

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas unicamente como opinión.

Ingeniero MARIO IBÁÑEZ / ALAMO
Dirección G-49
Teléfono TALARA

11/ IBÁÑEZ. A
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2428.81 PROFUNDIDAD 4160 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
BENT. NAC.	-	2.05	-	Perforando 5 1/2 + 1 1/2 + 4
CAUST	15	15.15	227.25	Viajes 5 1/2 + 1 1/2
DESCO	10	25.93	259.30	Servicio al Equipo 1 repair 1 hr.
SAN	100	3.25	325.00	Survey 1/2 Rinaldo
MILPAC	8	82.42	659.36	
BARITINA	40	4.46	178.40	
VIBESTO	10	16.27	162.70	
GRAFITO	20	15.00	300.00	
MESUCO GRV	15	6.32	94.80	
UNICAL	20	11.10	222.00	

TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
Y 3A	10-11-0	35	100
J 11	10-11-0	35	85



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 8

FECHA 14 MAYO 85

PROFUND. 3979

API POZO Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/

106-2

COMPANIA BELCO

CONTRATISTA SMO Co

EQUIPO Nº III

DIRECCION NEGRITOS

DIRECCION EQUIPO

FECHA DE INICIO 07 MAYO 85

REPORTE PARA VILLANUEVA / TOLLY.

REPORTE PARA GLENN UPTON

SECCION DELG

NOMBRE DEL POZO Nº 106-2

CAMPO O BLOQUE Nº LOBITOS

LOCACION DEL POZO TALARA

ESTADO O PROVINCIA PERU

OPERACION		FORROS		VOLUMEN DE LODO (BARRILES)		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL DRUG		SUPERFICIE		HUECO TANQUES		TAMAÑO BOMBA PULG.	
DIAM. DE BROCA 7 7/8		PULG. A 690		200 300		6 7	
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2		INTERMEDIO		VOLUMEN CIRCUL. 500		BOMBA MARCA	
DIAM. DE COLLAR 6 1/2		PULG. A 1497		TOTAL		MODELO 60 P47	
PULG. 1F		LINEA DE PRODUCCION				BBL GOLPES GOLPES (MIN.)	
CONGITUD		PULG. A				0.057 80	
TIPO DE LODO						BBL MIN.	
SAIT SATURATED POLIMER						4.456 187 GPM	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques	PROPIEDADES DEL LODO			EQUIPO			
Temperatura °F				TAMAÑO	HRS. / GUARDIA	TAMAÑO	HRS. / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora	12AM	12PM	6AM	CENTRIFUGA	/	DESQUEJADOR	/
Profundidad, Pies:	3586	3600	3779	DESGASIFICADOR	/	TAMIZ VIBRADOR	/
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies	10.5	10.5	10.6	DESARENADOR	/		
Gradiente del Lodo	0.546	0.546	0.55	COSTO DIARIO \$/ 1951.26		COSTO ACUMULATIVO \$/ 11,085.67	
Viscosidad del Embudo, Seg. °F	58	58	52	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO			
Viscosidad Plástica, Cps. °F	20	22	20	PESO	10-11	VISCOSIDAD	40-50
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)	16	16	16	FILTRADO	<6		
Formación del Gal. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.	3/12	3/12	3/10	AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA ☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO			
Ph: Papel ☐ Potenciómetro ☐	11	11	11	TRATAMIENTO POR 24 HORAS			
Filtrado API (Mts/30 Min.)	4.8	4.8	4.5	MATERIAL USADO			
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F	/	/	/	☐ Dispersante	Sacos		
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.	2	2	2	☐ CMC	Sacos		
Alcalinidad Lodo (Ppn)	3.6	3.6	3.6	☐	Sacos		
Alcalinidad Filtrado (PI/MI)	0.8/1.7	0.9/1.8	1.1/1.9	☐	Sacos		
Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps	130	140	140	☐	Sacos		
Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb	200	200	200	☐	Sacos		
Cont. Arena (% por volumen)	14	14	14	☐	Sacos		
Sólidos (% por volumen)	10	10	12	☐	Kg.		
Aceite (% por volumen)	-	-	-	☐	Gal.		
Agua (% por volumen)	90	90	88	☐	Sa X		
Capacidad Azul de Metileno (/)	25	25	25	☐	Días		
VCA = 347 ^{pie} / min				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

VCA = 347 pie/min

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechos sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero MARIO IBÁÑEZ / ALAMO
Dirección G-49
Teléfono TALARA

M. IBÁÑEZ A
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 1951.26 PROFUNDIDAD 3979 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo			
BENT. NAC	-	2.05	-	Perforando	12 1/2	+ 4	
CAUST.	15	15.15	227.25	Viajes	4 1/2		
DESCO	10	25.93	259.3	Servicio al Equipo	1		
SAL	120	3.25	390	Survey	2		
MILPAC	8	82.42	659.36	INFORMACION DE BROCAS			
BORITIN	20	4.46	89.2	TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
VIBBEST	5	16.27	81.35	X3A	10-11-0	30	100
GRAF	10	15.0	150.0	X3A	10-11-0	35	100
MESUCO GEL	15	6.32	94.8				



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 7

FECHA 13 Mayo 85

PROFUND. 3586

API POZO Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/

206-2

COMPANIA

BELCO

CONTRATISTA

SMD CO

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

EQUIPO

FECHA DE INICIO

7 Mayo 85

REPORTE PARA

VILLA NUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

LUIS LEIGHT

SECCION

DELG

NOMBRE DEL POZO Nº

206-2

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PERU

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO

(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

FOOH

SUPERFICIE

PULG. A 690 PIES

HUECO

170

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

PULG

6 7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/MI)

DE 109

DIAM. DE BROCA

Nº

5

INTERMEDIO

PULG. A 1492 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

970

TOTAL

BOMBA MARCA

MODELO

60 P17

COLLARES 231

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

1F

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A — PIES

—

88L GOLPES GOLPES (MIN.)

PRESION DE CIRCULACION

1300

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

892 PIES

TIPO DE LODO

SALT SOTURED POLIMER

88LS MIN.

CIRC. DEL FONDO MIN.

28/45

DIAM. DE COLLAR

PULG.

6 1/2

—

4.456

187

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO
TAMAÑO HRS. / GUARDIA TAMAÑO HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

12 AM

12 PM

6 AM

Profundidad, Pies:

3100

3400

3586

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

10.3

10.4

10.5

Gradiente del Lodo

0.535

0.540

0.546

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

60

60

50

Viscosidad Plástica, Cps. °F

18

17

18

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

12

12

14

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

3/10

3/10

3/10

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

11

11

11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

5

4.5

4.5

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

1

1

1

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2

2

2

Alcalinidad Lodo (Ppm)

3.2

3.4

3.6

Alcalinidad Filtrado (PI/MI)

0.8/1.7

1/1.8

1/1.9

Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm.

120

130

140

Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

280

280

280

Cont. Arena (% por volumen)

14

14

14

Sólidos (% por volumen)

9

9

10

Acete (% por volumen)

—

—

—

Agua (% por volumen)

91

91

90

Capacidad Azul de Maxileno (/)

25

25

25

VCA = 32' pie/min

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados únicamente como opinión.

Ingeniero

MARIO IBÁÑEZ / MAMO

Dirección

G-49

Teléfono

TALARA

M. IBÁÑEZ A.

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2447.86 @ PROFUNDIDAD 3586 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
BENT. MAC	35	2.05	71.75	Perforando 21 HRS. DELG
CAUST.	15	15.15	227.25	Viajes 2
DESCO	20	25.93	518.6	Servicio al Equipo 1/2
SALT	160	3.25	520	Survey 1/2
MILPAC	8	82.42	659.36	
BARIT	—	4.46		
VISBEST	10	16.27	162.7	
GRIFITO	15	15.0	225	
HEXCO GEL	10	6.32	63.2	

INFORMACION DE BROCAS			
TIPO	REDUCTORES	PESO	RPM.
X3A	10-11-0	30	100

RAPID-GRAFF



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

N° 5	
FECHA 11/05/85	PROFUND. 2425
API POZO N°	ESTADO PROVINCIA POZO S/T

COMPANIA Beleo	CONTRATISTA S.M.S.Co	EQUIPO N° III
DIRECCION NEGRITOS	DIRECCION Equipo	FECHA DE INICIO 07.05.85
REPORTE PARA VILLANUEVA / TOLLY	REPORTE PARA Luis Leyth	SECCION SRLG.

NOMBRE DEL POZO N° Lob-2	CAMPO O BLOQUE N° Lobitos	LOCACION DEL POZO TALARA	ESTADO O PROVINCIA PIURA
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

OPERACION		FORROS	VOLUMEN DE LODO (BARRILES)	CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL		SUPERFICIE PULG. A 133/8 PIES	HUECO TANQUES 300	TAMAÑO BOMBA PULG. 6 X 4	VELOCIDAD ANULAR (PIES/M) DE 109
DIAM. DE BROCA 73/8 PULG. N° 1		INTERMEDIO PULG. A 92/8 PIES	VOLUMEN CIRCUL. TOTAL	BOMBA MARCA 60	COLLARES 333
DIAM. DE TUBERIA 4 1/2 PULG. TIPO IF		LINEA DE PRODUCCION PULG. A - PIES		MODELO 22-4	PRESION DE CIRCULACION
DIAM. DE COLLAR 6 1/2 PULG. LONGITUD PIES		TIPO DE LODO SALT SATURATED POLYMER		BBL GOLPES 0.0557	CIRC. DEL FONDO MIN.
				BBL MIN. 187.2	TOTAL MIN. 4.45

Muestra de ☐ Salido ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO			EQUIPO	
Temperatura °F					TAMAÑO HRS / GUARDIA	TAMAÑO HRS / GUARDIA
Muestra Tomada, Hora		08.00	18.00	04.00	CENTRIFUGA	DESEQUISTADOR
Profundidad, Pies:		1497	1780		DESAGUADOR	TAMIZ VIBRADOR
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		9.4	9.5	9.9	DESARENADOR	
Gradiente del Lodo		.488	.494	.514	COSTO DIARIO S/ 2127.91 COSTO ACUMULATIVO S/ 4713.62	
Viscosidad del Embudo, Seg. °F		40	45	45	ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO	
Viscosidad Plástica, Cps. °F		12	15	16	PESO	VISCOSIDAD FILTRADO
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		8	9	12	AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA	
Formacion del Gol. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.		0/4	0/4	2/5	☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO	
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		11.0	11.5	11.5	MATERIAL USADO	TRATAMIENTO POR 24 HORAS
Filtrado API (Mts/30 Min.)		6	4.0	4.0		☐ Dispersante
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F		-	-	-		☐ CMC
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.		2	2	2		Sacos
Alcalinidad - Lodo (Prn)		3	3.6	3.8		Sacos
Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)		.4/1.1	1.4/2	1.6/2		Sacos
Sal ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm. Gps		109,000	135,000	140,000		Sacos
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.		260	240	200		Sacos
Cont. Arena (% por volumen)		1/9	1/4	1/4		Sacos
Sólidos (% por volumen)		9	9	9		Kg
Acetate (% por volumen)		-	-	-		Gal.
Agua (% por volumen)		91	91	91		Sa X
Capacidad Azul de Maxileno (/)						Días
	UC	305				

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero **José Gissano / ALAMO**
Dirección **Block NE**
Teléfono **TALARA**

Gissano J.B.
FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 2127.91 PROFUNDIDAD 2425 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo	
Soda Caust	10	15.15	151.5	Perforando	✓
NAC. GEL	40	2.05	82.00	Viajes	✓
SAL	240	3.35	804.00	Servicio al Equipo	✓
MIL-PAC	8	89.42	715.36	Survey	✓
DESCO	5	25.93	129.65	INFORMACION DE BROCAS	
VISBESTO	20	16.27	325.4	TIPO	REDUCTORES PESO RPM.
Remarks: 2 Liters sand TRAMP / Drilling shoe /					
Drilling @ Pool for bit					

PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 4

FECHA 10/05/85

PROFUND. 1497

AFI
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPAÑIA

Beleo

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

NEGRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

07.05.85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

GLENN UPTON

SECCION

DRLO.

NOMBRE DEL POZO Nº

LOB-2

CAMPO O BLOQUE Nº

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

CEMENT

SUPERFICIE

PULG. A 1338 690 PIES

HUECO

TANQUES

TAMAÑO BOMBA

PULG.

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE

DIAM. DE BROCA

Nº

PULG. A 958 1497 PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

GP

COLLARES

DIAM. DE TUBERIA

PULG.

PULG. A

PIES

LINEA DE PRODUCCION

BBL GOLPES GOLPES (MIN.)

PRESION DE CIRCULACION

DIAM. DE COLLAR

PULG.

LONGITUD

PIES

TIPO DE LODO

BBL MIN.

CIRC./DEL FONDO MIN.

TOTAL MIN.

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques

Temperatura °F

PROPIEDADES

DEL LODO

EQUIPO

TAMAÑO HRS / GUARDIA

TAMAÑO HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 12.00 04.00

Profundidad, Pies:

1513 1513 1497

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.0

Gradiente del Lodo

A C .468

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

40

Viscosidad Plástica, Cps. °F

11

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

H M 8

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

C E 2/4

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

11.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

C T 14.00

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

C T -

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

A T 2

Alcalinidad - Lodo (Ppn)

S T 3.6

Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)

S T 1.4/2

Sal ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm.Gps ☐ Gps

21,000

Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.

200

Cont. Arena (% por volumen)

G T .19

Sólidos (% por volumen)

95/8 T 9

Aceite (% por volumen)

- T -

Agua (% por volumen)

91 T 91

Capacidad Azul de Masileno (/)

CENTRIFUGA

DESGAS-

FICADOR

DESARENA-

DOR

DESEQUI-

TADOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO

COSTO ACUMULATIVO

S/ 1080.07

S/ 2,585.71

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO☐ CONTRATISTA☐ REPRES. DEL OPERADOR☐ OTRO

MATERIAL

USADO

TRATAMIENTO

POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

So X

☐

D f o s

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Giamatti / J. Seminario

Dirección

Block MILITAR 4/F TALARA

Teléfono

TALARA

FIRMA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN

1080.07

PROFUNDIDAD

1497

PIES

Productos

Unidades

Costo por Unidad

Costo

Distribución de Tiempo

Soda Caust.

17

15.15

257.55

Perforando

CAL

-

-

-

Viajes

NAC. Gel

160

2.05

328.00

Servicio al Equipo

SAL

-

-

-

Survey

MIL-PAC

6

82.42

494.52

INFORMACION DE BROCAS

TIPO

REDUCTORES

PESO

RPM.

REMARKS 8 CLEAN TWO PIT / MIXING MUD AND

WORK IN THE DESANDER

PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

N° 3

FECHA 09/05/85

PROFUND.

AFI
POZO
N°

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPAÑIA

Beleo

CONTRATISTA

S.M.D.Co

EQUIPO N°

III

DIRECCION

Negritos

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

07.08.85

REPORTE PARA

VILLANUEVA TOLLY

REPORTE PARA

GLENN UPTON

SECCION

DRLO.

NOMBRE DEL POZO N°

L06-2

CAMPO O BLOQUE N°

LOBITOS

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

PIURA

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL

CIRCULATE

SUPERFICIE

PULG. A 133/8 699 PIES

HUECO

TANQUES

199

300

TAMANO BOMBA

PULG.

6 X 7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 55

DIAM. DE BROCA

N°

2

INTERMEDIO

PULG. A PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

499

BOMBA MARCA

G2

MODELO 27-7

COLLARES

66

DIAM. DE TUBERIA

TIPO

IF

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A PIES

8BL GOLPES GOLPES (MIN.)

0.0557 125

PRESION DE CIRCULACION

24

DIAM. DE COLLAR

LONGITUD

545 PIES

TIPO DE LODO

SPUD MUD

BBLs MIN.

292

CIRC. DEL FONDO MIN.

42

TOTAL MIN.

42

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °FPROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO

TAMANO

HRS / GUARDIA

TAMANO

HRS / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 18.00 04.00

Profundidad, Pies:

900 1183 1531

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

9.2 9.3 4.4

Gradiente del Lodo

.478 .483 .488

Viscosidad del Embudo, Seg. °F

42 45 55

Viscosidad Plástica, Cps. °F

10 12 14

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

8 9 10

Formacion del Gel. (Lbs/100 Pies) 10 Seg. 10 Min.

3/5 3/8 4/8

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

10.0 10.5 10.5

Filtrado API (Mts/30 Min.)

16 12 10

API MP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

- - -

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

2 2 2

Alcalinidad - Lodo (Ppm)

2 2.6 3

Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)

8/1.2 9/1.2 1.1/1.2

Sal ☐ Ppm ☐ Gps Cloruros ☐ Ppm ☐ Gps

19,000 19,000 20,000

Calcio ☐ Ppm ☐ Yodo ☐ Ppb.

240 240 340

Cont. Arena (% por volumen)

1/2 1/2 1/2

Solidos (% por volumen)

10 10 10

Aceite (% por volumen)

- - -

Agua (% por volumen)

90 90 90

Capacidad Azul de Maxileno (/)

CENTRIFUGA

DESGASIFICADOR

DESARENA-DOR

DESEQUISTADOR

TAMIZ

VIBRADOR

COSTO DIARIO \$/ 950.39

COSTO ACUMULATIVO \$/ 1505.64

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO☐ CONTRATISTA☐ REPRES. DEL OPERADOR☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐ Llego's

Sacos

☐

Sacos

☐ 300 sz

Sacos

BARITINA

☐ 200 sz

Sacos

SAL

☐ 40 sz

Sacos

MIL-PAC

☐ 10 sz

Kg

SODA ASH

☐ 35 sz

Gal.

GRAPITO

☐ 160 sz

Sa X

NAC. GEL

☐

Días

☐☐☐

* Las recomendaciones aquí indicadas no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas únicamente como opinión.

Ingeniero

Antonio Giamatti J. SEMINARIO

Dirección

Block MILITAR 4F

Teléfono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 950.39

PROFUNDIDAD PIES

Productos

Unidades

Costo por Unidad

Costo

Distribución de Tiempo

Soda CAUSTICA

10

15.15

151.5

Perforando

NAC. GEL

30

2.05

61.5

Viajes

MIL-PAC

6

82.42

494.52

Servicio al Equipo

GRAPITO

36

15.00

225.00

Survey

Soda ASH

1

17.87

17.87

INFORMACION DE BROCAS

TIPO

REDUCTORES

PESO

RPM.

REMARKS DRILLING @ 1531 / CIRCULATE 10 minute / SHOR TRIP

RTH AND CIRCULATE / SURVEY / POOL FOR RTH EASING

95/8



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

Nº 2

FECHA 08/05/85

PROFUND. 480

API
POZO
Nº

ESTADO

PROVINCIA

POZO

S/T

COMPANIA

Belco

CONTRATISTA

S.M.D. Co

EQUIPO Nº

III

DIRECCION

Ne GRITOS

DIRECCION

Equipo

FECHA DE INICIO

07/05/85

REPORTE PARA

VILLANUEVA / TOLLY

REPORTE PARA

GLENN UPTON

SECCION

DELG.

NOMBRE DEL POZO Nº

L06

CAMPO O BLOQUE Nº

Lobitos

LOCACION DEL POZO

TALARA

ESTADO O PROVINCIA

Piura

OPERACION

FORROS

VOLUMEN DE LODO
(BARRILES)

CIFRAS DE CIRCULACION

ACTIVIDAD ACTUAL
DRILLING

SUPERFICIE

PULG. A 13 3/8 PIES

HUECO

TANQUES

300

TAMAÑO BOMBA

6 X 7

VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)

DE 49

DIAM. DE BROCA

PULG.

Nº

1

INTERMEDIO

PULG. A — PIES

VOLUMEN CIRCUL.

TOTAL

BOMBA MARCA

GD

COLLARES

95

DIAM. DE TUBERIA

PULG.

TIPO

IF

LINEA DE PRODUCCION

PULG. A — PIES

MODELO

P27

PRESSION DE CIRCULACION

DIAM. DE COLLAR

PULG.

LONGITUD

6 1/2

TIPO DE LODO

SPUD MUD

BBL MIN.

10

CIRC. DEL FONDO MIN.

421.2

TOTAL MIN.

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques
Temperatura °F

PROPIEDADES
DEL LODO

EQUIPO

TAMAÑO HRS. / GUARDIA

TAMAÑO HRS. / GUARDIA

Muestra Tomada, Hora

08.00 12.00 04.00

Profundidad, Pies:

5 9.0 9.1

Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies

468 473

Gradiente del Lodo

40 42

Viscosidad del Embudo, Seq. °F

A 12

Viscosidad Plástica, Cps. °F

1 8

Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)

2/5

Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.

W 10.5 10.5

Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐

A 22

Filtrado API (Mts/30 Min.)

N —

API HP-HT (Filtrado 30 Min.) °F

T 2

Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.

E 2.6

Alcalinidad Lodo (Ppm)

R 1/1.4

Alcalinidad Filtrado (P/MI)

O 2000

Sol ☐ Ppm Cloruros ☐ Ppm

O 260

Calcio ☐ Ppm Yodo ☐ Ppb.

N 1/4

Cont. Arena (% por volumen)

R 9

Sólidos (% por volumen)

O 91

Acetle (% por volumen)

L

Agua (% por volumen)

Capacidad Azul de Maxileno (/)

Vc = 198

CENTRIFUGA

DESAGASIFICADOR

DESARENA-DOR

DESEQUISTADOR

TAMIZ VIBRADOR

COSTO DIARIO

S/ 555.25

COSTO ACUMULATIVO

S/ 555.25

ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO

PESO

VISCOSIDAD

FILTRADO

AUTORIDAD

☐ OPERADOR POR ESCRITO

☐ CONTRATISTA

☐ REPRES. DEL OPERADOR

☐ OTRO

MATERIAL USADO

TRATAMIENTO POR 24 HORAS

☐ Dispersante

Sacos

☐ CMC

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Sacos

☐

Kg.

☐

Gal.

☐

Sa X

☐

D / o s.

* Las recomendaciones aquí indicada no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dados unicamente como opinión.

Ingeniero

ANTONIO GIANNOTTI / J. SEMINARIO

Dirección

Block MILITAR 4F

Teléfono

TALARA

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN 555.25

PROFUNDIDAD 480 PIES

Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo
Soda Caust.	15	15.15	227.25	Perforando
NAC. GEL	160	2.05	328.00	Viajes
				Servicio al Equipo
				Survey
REMARKS 8 DRILLING / 5 HOR TRIP				INFORMACION DE BROCAS
RIH	CIRCULATE	/Pumped	MUD / POOH	TIPO
RIH	CASING	13 3/8	CEMENT AND WELDING BRIDE	REDUCTORES
TEST	B.O.P			PESO
				RPM.



PERUANOS
TALARA — PERU

REPORTE DE LODO

FECHA <u>7-MAYO-85</u>		PROFUND. <u>700</u>		
AFI POZO N°	ESTADO	PROVINCIA	POZO	S/T
			<u>406-2</u>	

COMPANIA <u>BELCO</u>		CONTRATISTA <u>SMD Co</u>		EQUIPO N° <u>III</u>	
DIRECCION <u>NEGRITOS</u>		DIRECCION <u>EQUIPO</u>		FECHA DE INICIO <u>07-MAY-85</u>	
REPORTE PARA <u>VILLANUEVA / TOLLY</u>		REPORTE PARA <u>LUIS LEYBAH</u>		SECCION <u>DRG</u>	
NOMBRE DEL POZO N° <u>LOG-2</u>		CAMPO O BLOQUE N° <u>LOBITOS</u>		LOCACION DEL POZO <u>TALARA</u>	
				ESTADO O PROVINCIA <u>PERU</u>	
OPERACION		FORROS		CIFRAS DE CIRCULACION	
ACTIVIDAD ACTUAL <u>POOH f/ruce</u>		SUPERFICIE		VELOCIDAD ANULAR (PIES/M)	
DIAM. DE BROCA N° <u>17</u>		PULG. A INTERMEDIO PIES		DE <u>19</u>	
DIAM. DE TUBERIA PULG. <u>4 1/2</u>		PULG. A LINEA DE PRODUCCION PIES		COLLARES <u>22</u>	
DIAM. DE COLLAR PULG. <u>7 3/4</u>		PULG. A TIPO DE LODO PIES		PRESION DE CIRCULACION <u>1000</u>	
				CIRC. DEL FONDO MIN. <u>10/15</u>	
		<u>SEA WATER / SPUD MUD</u>		TOTAL MIN. <u>10/15</u>	

Muestra de ☐ Salida ☐ Tanques		PROPIEDADES DEL LODO		EQUIPO			
Temperatura _____ °F				TAMAÑO HRS / GUARDIA		TAMAÑO HRS / GUARDIA	
Muestra Tomada, Hora		<u>Rpm 04.</u>		CENTRIFUGA <u>1</u>		DESEQUISTADOR <u>1</u>	
Profundidad, Pies:				DESGASIFICADOR <u>1</u>		TAMIZ VIBRADOR <u>1</u>	
Peso ☐ Lbs/Galón ☐ Lbs/Pies		<u>C D D</u>		DESARENADOR			
Gradiente del Lodo		<u>L L L</u>		COSTO DIARIO		COSTO ACUMULATIVO	
Viscosidad del Embudo, Seg. _____ °F		<u>G G</u>		S/		S/	
Viscosidad Plástica, Cps, _____ °F		<u>E</u>		ESPECIFICACIONES PARA PROPIEDADES DEL LODO			
Punto de Fluencia (Lbs/100 Pies.)		<u>A S S</u>		PESO		VISCOSIDAD	
Formacion del Gal. (Lbs/100 Pies.) 10 Seg. 10 Min.		<u>N A A</u>		FILTADO			
Ph: Papel ☐ Potenciometro ☐		<u>D W W</u>		AUTORIDAD ☐ OPERADOR POR ESCRITO ☐ CONTRATISTA			
Filtrado API (Mts/30 Min.)		<u>I T E</u>		☐ REPRES. DEL OPERADOR ☐ OTRO			
API HP-HT (Filtrado 30 Min.) _____ °F		<u>S R E</u>		MATERIAL USADO			
Cake n/32" en API ☐ o API API-HT.		<u>K</u>		TRATAMIENTO POR 24 HORAS			
Alcalinidad - Lodo (Ppm)				☐ Dispersionfe Sacos			
Alcalinidad - Filtrado (PI/MI)				☐ CMC Sacos			
Sol ☐ Ppm. Cloruros ☐ Ppm.				☐ Sacos			
Calcio ☐ Ppm. Yodo ☐ Ppb.				☐ Sacos			
Cont. Arena (% por volumen)				☐ Sacos			
Solidos (% por volumen)				☐ Kg.			
Aceite (% por volumen)				☐ Gal.			
Agua (% por volumen)				☐ Sa X			
Capacidad Azul de Maxileno (/)				☐ Dias			

* Las recomendaciones aqui indicado no suponen que se está infringiendo alguna patente, son hechas sin asumir ninguna responsabilidad por parte de Servicios Petroleros Peruanos o sus agentes y son dadas unicamente como opinion.

Ingeniero <u>MARIO IBÁÑEZ AVILA</u>	<u>M. IBÁÑEZ A.</u>
Dirección <u>G-49</u>	FIRMA
Teléfono <u>TALARA</u>	

COSTO - SUMARIO / 24 HORAS - FIN				PROFUNDIDAD _____ PIES	
Productos	Unidades	Costo por Unidad	Costo	Distribución de Tiempo	
				Perforando	
				Viajes	
				Servicio al Equipo	
				Survey	
				INFORMACION DE BROCAS	
				TIPO	REDUCTORES
				PESO	RPM

