



DATOS DE POZO

NOMBRE DE POZO / CLASIFICACIÓN	LO6 - 27D / DEVELOPMENT
TIPO DE CONTRATO	SERVICE
PROFUNDIDAD MEDIDA TOTAL, F	11095.0
PROFUNDIDAD VERTICAL TOTAL (TVD), F	8331.9
COMPAÑÍAS: OPERADORA / SERVICIOS	SAVIA PERU S.A / TGT-LAB S.A.C
PAÍS / ESTADO / MUNICIPIO	PERU / PIURA
CAMPO	LOBITOS OFFSHORE
COORDENADAS	9508655.23 / 459043.07
FECHA DE INICIO DE POZO	18-Ene-13
FECHA DE TERMINACIÓN DE POZO	03-Mar-13
INTERVALO REGISTRADO	620 ft. - 11095 ft.
EQUIPO DE PERFORACIÓN	PEPESA 40
ELEVACIÓN DE LA MESA ROTARIA, F	50.00
ELEVACIÓN DEL TERRENO (GL), F	-335.00
TIPO DE LODO	AQUAGEL/EZ-MUD/BARADRIL-N
GRUPO DE TRABAJO	G. CARDOZA/O. HUAMAN/O. OJEDA/A. PEL...
SUPERVISADO POR	Dennis PAZ/Augusto ORTEGA
NOTA	

Tipos de Roca

 VOLCÁNICA	 DOLOMITA	 CALIZA
 ARCILLA	 LIMOLITA	 ARENISCA
 ARENA	 CONGLOMERA...	 ESQUISTO
 LUTITA	 FILITA	 ARCILLOTITA
 BRECHA VOLC...	 BRECHA VOLC...	 CUARZITA PAL...
 IGNEA	 IGNEA	 ANHIDRITA
 SCHIST		

Abreviaciones de Lodo

MW	Peso de Lodo (ppg)
V	Viscosidad (Sec/qt)
PV	Viscosidad Plástica (cp)
YP	Punto de Cedencia (lb/100ft^2)
WL	Filtrado (cc)
Gel	Gel (10 sec/10 min)
MC	Torta (API)
Sal	Salinidad (mg/l)
pH	Potencial de Hidrógeno (pH)
Rm	Resistividad de Lodo (Ohm*m)
Rmf	Resistividad Filtrado (Ohm*m)
Rmc	Resistividad de la Torta (Ohm*m)
LC	Pérdida de Circulación (Bbls)
O/W	Relación Aceite / Agua (%)

Abreviaciones de Perforación

NB	Broca Nueva
ST	Viaje Corto
DST	Prueba de Pozo (DST)
LAT	Perforando Después de Viaje
WOB	Peso sobre la Broca (klbsf)
RPM	Revoluciones por Minuto (rpm)
PP	Presión de Bomba (psi)
SPM	Golpes de Bomba por Min. (spm)
GPM	Galones por Minuto
FG	Gas de Formación
TG	Gas de Viaje
GC	Gas de Conexión
SG	Gas de Suabeo
SWC	Corazón de Pared

Trazas

 ANHIDRITA	 CALCITA	 CHERT
 CLORITA	 CARBÓN	 DOLOMITA
 FELDESPATO	 CALCITA FIBROSA	 FÓSILES
 GLAUCONITA	 YESO	 HEMATITA
 IGNEA	 ÓXIDO DE HIERRO	 CAOLINITA
 FRAG. SHELL	 CALIZA	 LIMONITA
 MARGA	 METAMORFICA	 MICA
 MUSCOVITA	 MATERIAL DE FALLA	 PELLETS
 FOSFATOS	 RESTOS DE PLANTAS	 PIRITA
 CUARZO	 SIDERITA	 ASFALTO
 MILONITA	 FORAMINÍFEROS	

Fluorescencia y Corte

 MUY POBRE (10%)	 POBRE (25%)	 REGULAR (50%)
 BUENO (75%)	 MUY BUENO (100%)	

Símbolos Generales

 SWC con aceite	 SWC sin aceite	 Zapato de Revestimiento
 Falla Normal	 Falla Inversa	 Ganancia de Lodo
 Pérdida de Lodo	 Cambio de Broca	 Desviación
 Gas de Formación	 Gas de Background	 Gas de Viaje o de Suaveo
 Gas de Conexión	 Gas H2S	 Gas CO2































