

Oficina principal
Av. Rivera
Navarrete 501,
Piso 11, San Isidro
Lima-Perú
T (511) 513 7500
F (511) 441 4217

Oficina Talara
Av. Jorge Chávez s/n
La Brea-Negritos,
Talara-Perú
Apartado 5-C Talara
T (51) (073) 284 000
F (51) (073) 393 137

SAVIA Perú S.A.
www.savia-peru.com
Peru Upetro

2014 JUN -4 AM 11: 07

RECIBIDO

No es señal de conformidad 1



SAVIA
PERÚ

DEM-0000-17-2014

DEVM-00037-2014

San Isidro 03 de Junio del 2014

Señores

PERUPETRO S.A.

Calle Luis Aldana 320

San Borja

Atención: Gerencia General

De nuestra consideración:

De acuerdo al Contrato de Operaciones Suscrito por **SAVIA PERU S.A con PERUPETRO S.A.**, adjuntamos a la presente la información digital y copia impresa de los registros eléctricos del **Pozo SAVIA-Z2B-24-LO16-31D** perforado en el área Lobitos:

REGISTRO	ESCALA	INTERVAL	RUN	COMPAÑÍA
Resistivity Logarithmic Log	2"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Resistivity Logarithmic Log	5"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Nuclear Log	2"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Nuclear Log	5"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Caliper Log	2"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Caliper Log	5"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Combo Log	2"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Combo Log	5"	5450'-6590'	1	Schlumberger
Resistivity Lineal Log	2"	8862'-10611.37'	2	Weatherford
Resistivity Lineal Log	5"	8862'-10611.37'	2	Weatherford
Resistivity Logarithmic Log	2"	8862'-10511.37'	2	Weatherford
Resistivity Logarithmic Log	5"	8862'-10511.37'	2	Weatherford
Nuclear Log	2"	8862'-10581.45'	2	Weatherford
Nuclear Log	5"	8862'-10581.45'	2	Weatherford
Caliper Log	2"	8862'-10579.45'	2	Weatherford
Caliper Log	5"	8862'-10579.45'	2	Weatherford
Combined Log	2"	8862'-10611.37'	2	Weatherford
Combined Log	5"	8862'-10611.37'	2	Weatherford

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente.


Pedro Alarcón

Gerente Senior de Desarrollo

VD/HC/HJ

Copias: Sin copia

Adjunto 18 registro eléctricos + 2 CD'S