

URGENTE

SET/19/89
TWX-GEROP-596-89

A : GERENCIA GENERAL
DE : GERENCIA DE OPERACIONES
ASUNTO : POZO LO16-16

INFORMAMOS QUE CAÑERIA DE PERFORAR ESTA PEGADA POR
PRESION DIFERENCIAL.
POZO BAJO CONTROL CON LODO DE 12.3.
AHORA TEMPLANDO A 300,000 LIBRAS - SI NO HAY PROGRESO
SE HARA UN BACK-OFF PARA LUEGO ARREAR MARTILLO.

ING. JULIAN CHONG
GERENTE

JCH

PETROMAR
GEOLOGIA

20 SET. 1989

RECIBIDO