


**MEMORANDO**No. PM-GDES.509-89

<b>A:</b> GERENCIA DE PRODUCCION Y DESARROLLO	<b>Lugar y Fecha</b> San Isidro, 20 de Octubre 1989
<b>De:</b> GERENCIA DE GEOLOGIA DESARROLLO	<b>Asunto</b> PROGRAMA DE REGISTROS ELECTRICOS POZO L016-16

Para una mejor evaluación de la formación Basal Salina, recomendamos correr registro MicroScanner en lugar del HDT programado.

Por favor coordinar con gente de Schlumberger Talara.

  
Carlos Carrión R.  
Gerente

cc: Gerencia de Operaciones  
Supt. de Ingeniería  
Geología - Negritos  
Dpto. de Reservorios-Lima