



TELEF. - NEGRITOS
381865

APARTADO No. 1
TALARA - PERU

Junio 01, 1992

PM-GEOC-033-92

A : Jefe del Departamento de Geología

De : Alejandro Garro E.- Geólogo de Pozo

Ref : Reporte de Perfilaje del Pozo Z2A-21-806-D-L016 (L016-19)
Lobitos Costafuera

[Handwritten Signature]
PETROMAR
GERENCIA DE DESARROLLO

PETROMAR
GERENCIA DE GEOLÓGIA

03 JUN 1992

FIRMA
RECEBIDO

Mayo 18, 1992

14:00 hrs.: Personal de Schlumberger arribó a locación.

16:00 hrs.: Chequearon y calibraron herramientas.

17:50 hrs.: Pozo listo para perfilar.

18:00 hrs.: Armaron DLL-MSFL-GR.

18:45 hrs.: Bajaron con DLL-MSFL-GR, con problemas a las profundidades de 4860', 5860', 6610', 6753', no se pudo pasar a 6860', al intentar trabajar la herramienta para bajar, ésta se pegó a 6842', después de 30 minutos logró despegar tensionando hasta 5,000 libras.

21:00 hrs.: Sacando herramienta y registrando a partir de 6600', se volvió a pegar a 6475', se cerró caliper y despegó, continuó perfilando, se volvió a pegar a 6354', se cerró caliper, se trabajó con la herramienta y después de 25 minutos logró despegar tensionando hasta 4,500 lbs., continúa registrando con el caliper cerrado, a la profundidad de 6200' se abrió el caliper para continuar registrando.

22:30 hrs.: Herramienta dentro del casing de 9 5/8" y bajando hasta 5650'.

22:50 hrs.: Perfilando sección repetida y sólo Gamma Ray dentro del casing 9 5/8".

Mayo 19, 1992

00:30 hrs.: Terminó de perfilar.

00:40 hrs.: Schlumberger desarma herramientas.

Calidad de los Perfiles

DLL-MSFL-GR : - Las calibraciones antes y después de tomar los registros fueron hechas automáticamente y coinciden.
- La curva Gamma Ray y las curvas de resistividades están en la misma profundidad.
- La curva de conductividad está en relación inversa con respecto a la curva de resistividad.

...//



TELEF. - NEGRITOS

381865

APARTADO No. 1
TALARA - PERU

PM-GEOC-033-92

Pág. # 2

- La curva del MSFL presenta buenas lecturas en el intervalo de interés.
- La velocidad del perfil fue de 1,800' por hora.
- El intervalo perfilado fue :

DLL de 6650' a 4507' : 2143'
MSFL de 6200' a 5200' : 1000'
GR de 6650' a 360' : 6290'

- En general la calidad del registro es buena.

Nota : Compañía de perfilaje

: Schlumberger.

Registros programados

: DLL-MSFL-GR, LDL-CNL-GR.

Registros corridos

: DLL-MSFL-GR

Condición del pozo

: Malo

Máximo ángulo vertical

: 40 1/4° a 8169'

Profundidad total

: Perforado : 8550'

Perfilado : 6650'



Alejandro Garro E.
Geólogo de Pozo

AGE/elv

cc : Gerencia de Desarrollo
Archivo del Pozo