



Ing. D. Cañón
well file: LD16-9

J. Jeri

Setiembre 01, 1993
PM-CGED-114-93

PETROMAR
GERENCIA DE GEOLÓGIA

13 SET. 1993

FIRMA
RECIBIDO

A : Alejandro Garro H.

De : Nestor González R. - Geólogo de Pozo

Ref : *REPORTE DE PERFILEO INTERMEDIO DEL POZO Z2A-21-026-D-
LD16 (LD16-9) LOBITOS COSTAFUERA.*

Agosto 16, 1993

18:30 hrs. : Pozo listo para ser perfilado. Sra. Schlumberger ensambla y calibra en superficie herramienta DLL-GR.

18:30 hrs. : Empiezan a bajar con DLL-GR.

19:55 hrs. : En el fondo a 5725' y perfilando sección repetida desde 5710'-5500'.

20:10 hrs. : Perfilando sección principal desde 5710' hasta 1660' con DLL-GR.

21:40 hrs. : Terminan de perfilar sección principal y comienzan a perfilar con GR el casin de 13 3/8" hasta 300'.

22:30 hrs. : Comienzan a sacar herramienta.

22:50 hrs. : Schlumberger desarma herramientas.

Calidad del Registro

- DLL-GR : - Las calibraciones antes y después de tomar los registros fueron hechas automáticamente y coinciden.
- Las curvas Gamma Ray y las curvas de resistividades están en la misma profundidad.
- La curva de Conductividad está en razón inversa a la curva de resistividad.
- La velocidad del perfilaje fue de 1900'/hr. en promedio.
- El intervalo perfilado fue :
 DLL-GR : 5710' a 1600' : 4110'
 GR : 5710' a 300' : 5410'
- La calidad del registro es buena.

- Nota : Compañía de perfilaje : Schlumberger
Registros programados : DLL-GR.
Registros corridos : DLL-GR.
Máximo Ángulo vertical : 18° a 4632'
Condición del pozo : Buena.



TELEF. - NEGROS
381865

PM-CGEO-114-93

Pág. 2

Profundidad total

Perforada : 5726'

Perfilada : 5725'

Néstor González R.
Geólogo de Pozo

NGR/ev

cc : Dpto. de Geología - Lima ✓
Archivo del pozo